



คอมมิชชันนารีส์

มหาวิทยาลัย

เลขที่เบบบัน... 1385

วันที่ 27, ๘, ๒๕๖๘

เวลา... 10:00

ที่ อภ ๐๗๐๓ / ว ๐๐๔๐๙

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงฯ ๑๐๔๐๐

๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

สาขาวิชาชีวกรรมไฟฟ้า

253

เลขที่เบบบัน... 1 กก. ๕๘

วันที่ ๑ กก. ๕๘

19.09

เรื่อง ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ทำความสะอาดในบ้าน มาตรฐานเลขที่ มอก. ๔๕๔-๒๕๗๗ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานที่ว่าไป เล่มที่ ๑๗๒ ตอนที่ ๙ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๘ ไปแล้วนั้น
 ๒. แบบเสนอข้อคิดเห็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิชาการคณที่ ๑๐๔ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ซึ่งกรรมการวิชาการได้พิจารณาแล้วเสร็จ และ ๑๖ พฤษภาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้าน มาตรฐานเลขที่ มอก. ๔๕๔-๒๕๗๗ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานที่ว่าไป เป็นที่ ๑๗๒ ตอนที่ ๙ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๘ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ กรรมการวิชาการคณที่ ๑๐๔ ได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ทำความสะอาดในบ้านที่อยู่อาศัย คุณลักษณะและวิธีทดสอบ : เล่ม ๒ ข้อกำหนดวิธีทดสอบด้านสมรรถนะ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นแล้วเสร็จ ดังเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๑ และเห็นควรเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดของร่างมาตรฐานตั้งกล่าวก่อนนำเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณาให้ได้ข้อยุติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อคิดเห็นพร้อมเหตุผลในแบบเสนอข้อคิดเห็น ดังเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๒ แล้วส่งคืนสำนักงานฯ ภายใน ๖๐ วัน ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

รัฐมนตรี

- เกียรตินิยมฯ

- มนต์เสน่ห์กรุงเทพฯ

นาย ยศ. วิชัย

กองกำหนดมาตรฐาน

กลุ่มกำหนดมาตรฐาน ๔

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๔๔๔

โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๓๔๔๔

เงื่อนไข

- เกียรตินิยมฯ

- มนต์เสน่ห์กรุงเทพฯ

๓๐ มิ. ๕๘

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิตย์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์)

ผู้อำนวยการกองกำหนดมาตรฐาน

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรียน หนานน้ำเสียงฯ

สืบฯ หนานน้ำหลักศึกษาฯ
สำหรับ วิชากรรมไฟฟ้า

ฯฯ

๑๗/๗/๖๘

๙/๗/๖๘

มงคลสังกิจนากรรมไฟฟ้า

นาย ยศ. วิชัย

ห้ามใช้หรือยึดร่างนี้เป็นมาตรฐาน
มาตรฐานฉบับสมบูรณ์จะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ร่าง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ทำความเย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะและวิธีทดสอบ
เล่ม 2 : ข้อกำหนดวิธีทดสอบค้านสมรรถนะ

HOUSEHOLD REFRIGERATING APPLIANCES -
CHARACTERISTICS AND TEST METHODS
PART 2 – PERFORMANCE REQUIREMENTS

สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 3441

ปัจจุบันมีการทำผลิตภัณฑ์ตู้เย็นและใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเทกานี้ จึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าความเย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะและวิธีทดสอบ ขึ้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ IEC 62552 Edition 1.0 2015-02 : Household Refrigerating Appliances -Characteristics and Test Methods Part 1-3 มาใช้ในระดับดัดแปลง(modified)

โดยมีรายละเอียดของการดัดแปลงที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ดัดแปลงเนื้อหาในเล่ม 1 ข้อ 4. โดยเพิ่มข้อความ “สำหรับการใช้งานในประเทศไทยให้ใช้ชั้นภูมิอากาศเบอร์tonขึ้นเป็นหลักในการทดสอบ”

3. นิยาม คำจำกัดความ และสัญลักษณ์

เพื่อชุดประสรุปของมาตรฐานฉบับนี้จะใช้นิยาม คำจำกัดความ และสัญลักษณ์ที่ให้ไว้ใน เล่ม 1

4. ข้อกำหนดสมรรถนะและการทดสอบที่ครอบคลุมในมาตรฐานฉบับนี้

4.1 ทั่วไป

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของเครื่องใช้ทำความเย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องล้ำกัน (อ้างอิงของข่ายของ เล่ม 1) ขณะที่มาตรฐานฉบับนี้ไม่ได้ต้องการให้มีการทดสอบเหล่านี้ แต่เมื่อมีการทดสอบ การทดสอบดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุไว้

4.2 การทดสอบการจัดเก็บ

การทดสอบการจัดเก็บนี้ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องใช้ทำความเย็นสามารถบรรจุอาหาร จัดเก็บภายในที่เหมาะสม ในช่วงสภาพแวดล้อมที่ถูกกำหนดตามขั้นตอนวิธีการซึ่งเครื่องใช้ทำความเย็นนั้นถูกจัดกลุ่มไว้ ดูข้อ 6.

4.3 การทดสอบความสามารถในการทำความเย็น (cooling)

การทดสอบความสามารถในการทำความเย็นถูกใช้เพื่อวัดความสามารถในการจัดการ โหลด ในช่องแข็งเย็น โดยการหาเวลาที่ใช้ในการทำให้สิ่งทดสอบมีอุณหภูมิลดลงจากอุณหภูมิโดยรอบไปถึงอุณหภูมิที่ระบุ ดูข้อ 7.

4.4 การทดสอบความสามารถในการแข็งแข็ง

การทดสอบความสามารถในการแข็งแข็งถูกใช้เพื่อวัดความสามารถในการจัดการ โหลด ในช่องแข็งแข็ง โดยการหาเวลาที่ใช้ในการทำให้สิ่งทดสอบมีอุณหภูมิลดลงจากอุณหภูมิโดยรอบไปถึงอุณหภูมิที่ระบุ การทดสอบนี้ยังใช้เมื่อต้องการจะทดสอบว่าช่องแข็งแข็งมีคุณสมบัติด้านข้อกำหนดด้านสมรรถนะทางศักดิ์ศรีความด้วยหรือไม่ ดูข้อ 8.

4.5 การทดสอบความสามารถในการทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

การทดสอบความสามารถในการทำน้ำแข็งถูกใช้เพื่อกำหนดจำนวนก้อนน้ำแข็งใหม่ที่สามารถผลิตได้ในช่วงระยะเวลาที่ระบุ ดูข้อ 9.

4.6 การทดสอบอื่น ๆ

การทดสอบอื่น ๆ ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องกระทำได้ถูกระบุไว้ในภาคผนวก การทดสอบเหล่านี้ได้แก่

- ก) การทดสอบการคงความสามารถในการทำความเย็น (pull-down test) (ภาคผนวก ก)
การทดสอบนี้ถูกใช้เพื่อวัดความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องใช้ทำความเย็นในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

ตารางที่ 1 สรุปหัวข้อการทดสอบ

(ข้อ 4.7)

ข้อ / ภาคผนวก และตารางทดสอบ	สภาพโดยรวม		ช่องเชื่อมบาน เชลลาร์	ช่องเชื่อมยืน	ช่องเชื่อมอัลตร้า	สูญเสียความ	1 และ 2 ดาว	3 และ 4 ดาว	ข้อกำหนดด้านอุณหภูมิ ผังของวิธีการ ทดสอบ				
ข้อ 6 การจัดเก็บ	ในลักษณะ	สิ่งทดสอบค่าคงที่	ไม่มี		มี	ไม่มี	มี		ใช้ค่าเริ่มต้น				
		อุณหภูมิเริ่มต้น	ค่านเฉลี่ย		± ขณะนั้น	ค่าเฉลี่ย	สูงสุด						
ข้อ 7 ความสามารถในการท่อความเย็น	25 °C	สิ่งทดสอบค่าคงที่	ไม่มี						สำหรับการทดสอบ ให้ลดครึ่งสุดท้าย เท่านั้น				
		อุณหภูมิเริ่มต้น	ตารางที่ 2	+4 °C ± 0.5 K	ตารางที่ 2	สูงสุด/ ต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย/ ต่ำสุด						
ข้อ 8 ความสามารถในการเผยแพร่	25 °C	สิ่งทดสอบค่าคงที่	สิ่งทดสอบ M เท่านั้น		มี	ไม่มี	มี		มีวัสดุเป็นช่วงๆ และกรรจ์ สุดท้าย				
		อุณหภูมิเริ่มต้น	ตารางที่ 2		ไม่ต้องวัด	สูงสุด/ต่ำสุด							
ข้อ 9 การท่อเนื้อเย็น ด้วยน้ำมัน	25 °C	สิ่งทดสอบค่าคงที่	ไม่มี						ไม่มี				
		อุณหภูมิเริ่มต้น	สำหรับตารางที่ 2			สูงสุด/ต่ำสุด							
ภาคผนวก ก การทดสอบการ คงความสามารถ ในการท่อความ เย็น	43 °C	สิ่งทดสอบค่าคงที่	ไม่มี						ครึ่งสุดท้ายเท่านั้น				
		อุณหภูมิเริ่มต้น	43 °C										
ภาคผนวก ค การทดสอบการ เพิ่มน้ำของ อุณหภูมิ	25 °C	สิ่งทดสอบค่าคงที่	สำหรับการทดสอบการจัดเก็บ						สำหรับช่องซีก -18 °C เท่านั้น				
		อุณหภูมิเริ่มต้น	ไม่ระบุ			-18 °C							
ภาคผนวก ง การทดสอบการ ความแน่นของไอน้ำ	25 °C สำหรับ ชั้นภูมิอากาศ SN และ N 32 °C สำหรับ ชั้นภูมิอากาศ ST และ T	สิ่งทดสอบค่าคงที่	ไม่มี						ใช้ค่าเริ่มต้น				
		อุณหภูมิเริ่มต้น	≤ อุณหภูมิการทดสอบผลลัพธ์งานตั้งแต่เดือนในตารางที่ 1 ในเล่ม 3										
หมายเหตุ 1 สำหรับค่าจ่ายความของสัญญาณค่าคงที่ค่าคงที่ 3.7 ในเล่ม 1													
หมายเหตุ 2 ในกรณีที่ข้อมูลในตารางนี้กับข้อมูลในขั้นตอนการทดสอบไม่ตรงกัน ให้ใช้ข้อมูลตามขั้นตอนการทดสอบ													
หมายเหตุ 3 ด้วยประการทดสอบการจัดเก็บไวน์ระบุอยู่ในภาคผนวก ข													



คณะวิทยากรและอาจารย์
มหาวิศวะ
เลขที่บ้าน..... ๑๓๘๕
วันที่ ๒๙, ๖, ๒๔๘
เวลา..... ๑๐:๐๐

ที่ อภ ๑๗๐๓ / ว ๐๐๔๐๘

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐

๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ทำความสะอาดห้องเชื้อในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะ และวิธีทดสอบ : เล่ม ๒ ข้อกำหนดวิธีทดสอบด้านสมรรถนะ

๒. แบบเสนอข้อคิดเห็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิชาการคณะที่ ๑๐๔ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งกรรมการวิชาการได้พิจารณาแล้วเสร็จ และ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้าน มาตรฐานเลขที่ มอก. ๔๕๕-๒๕๓๗ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๙ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๘ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ กรรมการวิชาการคณะที่ ๑๐๔ ได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ทำความสะอาดห้องเชื้อในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะและวิธีทดสอบ : เล่ม ๒ ข้อกำหนดวิธีทดสอบด้านสมรรถนะ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นแล้วเสร็จ ดังเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๑ และเห็นควรเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดของร่างมาตรฐานดังกล่าวก่อนนำเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณาให้ได้ข้อยุติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งข้อคิดเห็นพร้อมเหตุผลในแบบเสนอข้อคิดเห็น ดังเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๒ แล้วส่งคืนสำนักงานฯ ภายใน ๖๐ วัน ด้วย จักษอบคุณยิ่ง

นาย ๗๗๗๗

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิต วุฒิรักษ์ชัยนันท์)
ผู้อำนวยการกองกำหนดมาตรฐาน
ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๗๗๗๗ ๘๘๘๘

- เก็บไปติดต่องาน

- มอบงานบูรณาการดำเนินการ

กองกำหนดมาตรฐาน

กลุ่มกำหนดมาตรฐาน ๔

ไทรศรีพท. ๐ ๒๒๐๒ ๓๔๔๑

ไทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๓๔๔๑

๓๐ ม. ๕๘

ห้ามใช้หรือยึดร่างนี้เป็นมาตรฐาน
มาตรฐานฉบับสมบูรณ์จะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ร่าง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ทำความเย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะและวิธีทดสอบ
เล่ม 2 : ข้อกำหนดวิธีทดสอบด้านสมรรถนะ

HOUSEHOLD REFRIGERATING APPLIANCES -
CHARACTERISTICS AND TEST METHODS
PART 2 – PERFORMANCE REQUIREMENTS

สำหรับเวียนของข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 3441

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 104

มาตรฐานตู้เย็น

ประธานกรรมการ
ผศ.สุธรรม ปทุมสวัสดิ์

กรรมการ

นายเชิดพันธ์ วิทูราภรณ์
นายสังข์ทัด นันทาภิวัฒน์
รศ.เกว โพธิผละ
นายอุดม เสถียรภพวงศ์
นายลีบพงศ์ สุวรรณภูมิ
นายรัตน์ศักดิ์ ทองอิน
นายเล็ก นาเจน

นายสรรพาวดี เดชะพูลผล
นายวสันต์ เดชวัตรภูล
นายจักร โชค นาคเสวี
นายพรพงศ์ พุทธเจริญลาก
นายธร แนวญาคุณโชค
นายบุญญฤทธิ์ นาคราช

กรรมการและเลขานุการ
นายศุภโชค หาญธรรมพงศ์

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ

ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แทนสภากองการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสถาบันแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
ผู้แทนสภากอตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผู้แทนบริษัท แครู คอนซูเมอร์อิเลค โกรนิก
(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้แทนบริษัท บางกอกโภเวล จำกัด
ผู้แทนบริษัท ไทยโอดิโนอุตสาหกรรม จำกัด

ผู้แทนบริษัท ชาร์ป แอพพลายเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไฮเออร์อิเลคทริค จำกัด (มหาชน)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีการทำผลิตภัณฑ์ตู้เย็นและใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเทศไทย จึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าความเย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะและวิธีทดสอบ ขึ้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้น โดยรับ IEC 62552 Edition 1.0 2015-02 : Household Refrigerating Appliances - Characteristics and Test Methods Part 1-3 มาใช้ในระดับคัดเปลี่ยน (modified)

โดยมีรายละเอียดของ การคัดเปลี่ยนที่สำคัญดังต่อไปนี้

- คัดเปลี่ยนเนื้อหาในเล่ม 1 ข้อ 4. โดยเพิ่มข้อความ “สำหรับการใช้งานในประเทศไทยให้ใช้ชั้นภูมิอากาศเขตร้อนชื้นเป็นหลักในการทดสอบ”

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ทำความเย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย
คุณลักษณะและวิธีทดสอบ

เล่ม 2 : ข้อกำหนดวิธีทดสอบด้านสมรรถนะ

1. ขอบข่าย

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดคุณลักษณะที่จำเป็นของเครื่องใช้ทำความเย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ที่ทำความเย็นโดยการพาความร้อนตามธรรมชาติภายใน หรือการไหลเวียนของอากาศแบบบังคับ และกำหนดวิธีทดสอบสำหรับการตรวจสอบคุณลักษณะ

มาตรฐานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง แม้ว่าจะมีการตั้งค่าใหม่กันบ้างในการทดสอบที่ต่างกัน (ดังนั้นอาจเป็นข้อดีที่จะใช้ทั้งหมดนี้กับตัวอย่างเดียว) การทดสอบเหล่านี้แยกออกจากกันเพื่อประเมินลักษณะเฉพาะที่เฉพาะเจาะจงของตัวอย่างที่จะทำการทดสอบ มาตรฐานฉบับนี้ไม่ได้ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงถึงขั้นตอนในการให้ผลลัพธ์โดยทั่วไปจากตัวอย่างที่ทดสอบ เพื่อนำผลลัพธ์ไปคาดหมายคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดซึ่งได้ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง

2. เอกสารอ้างอิง

เอกสารต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดถูกนำมาอ้างอิงข้อกำหนดในเอกสารฉบับนี้ และจะเป็นต่อการใช้งาน สำหรับเอกสารอ้างอิงที่ลงวันที่ให้ใช้เฉพาะฉบับที่กล่าวถึงเท่านั้น สำหรับเอกสารที่ไม่ลงวันที่ให้ใช้เอกสารอ้างอิงที่เป็นฉบับล่าสุด (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

IEC 62552-1 Edition 1.0 2015-02 :— Household refrigerating appliances – Characteristics and test methods – Part 1: General requirements

IEC 62552-3 Edition 1.0 2015-02 :— Household refrigerating appliances – Characteristics and test methods –Part 3: Energy consumption and volume

3. นิยาม คำจำกัดความ และสัญลักษณ์

เพื่อจุดประสงค์ของมาตรฐานฉบับนี้จะให้นิยาม คำจำกัดความ และสัญลักษณ์ที่ให้ไว้ใน เล่ม 1

4. ข้อกำหนดสมรรถนะและการทดสอบที่ครอบคลุมในมาตรฐานฉบับนี้

4.1 ทั่วไป

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะของเครื่องใช้ทำความเย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องด้วยกัน (ห้องอิงบนข่ายของ เล่ม 1) ขณะที่มาตรฐานฉบับนี้ไม่ได้ต้องการให้มีการทดสอบเหล่านี้ แต่เมื่อมีการทดสอบ การทดสอบต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้

4.2 การทดสอบการจัดเก็บ

การทดสอบการจัดเก็บนี้ใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องใช้ทำความเย็นสามารถดูดอากาศ จัดเก็บภายในที่เหมาะสม ในช่วงสภาพแวดล้อมที่ถูกกำหนดตามชั้นภูมิอากาศซึ่งเครื่องใช้ทำความเย็นนั้นจัดเก็บไว้ ดูข้อ 6.

4.3 การทดสอบความสามารถในการทำความเย็น (cooling)

การทดสอบความสามารถในการทำความเย็นถูกใช้เพื่อวัดความสามารถในการจัดการ荷ลด ในช่องแข็งเย็น โดยการหาเวลาที่ใช้ในการทำให้สิ่งทดสอบมีอุณหภูมิลดลงจากอุณหภูมิโดยรอบไปถึงอุณหภูมิที่ระบุ ดูข้อ 7.

4.4 การทดสอบความสามารถในการแข็งแข็ง

การทดสอบความสามารถในการแข็งแข็งถูกใช้เพื่อวัดความสามารถในการจัดการ荷ลด ในช่องแข็งแข็ง โดยการหาเวลาที่ใช้ในการทำให้สิ่งทดสอบมีอุณหภูมิลดลงจากอุณหภูมิโดยรอบไปถึงอุณหภูมิที่ระบุ การทดสอบนี้ยังใช้เมื่อต้องการทดสอบว่าช่องแข็งแข็งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสมรรถนะปกติความด้วยหรือไม่ ดูข้อ 8.

4.5 การทดสอบความสามารถในการทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

การทดสอบความสามารถในการทำน้ำแข็งถูกใช้เพื่อกำหนดจำนวนก้อนน้ำแข็งใหม่ที่สามารถผลิตได้ในช่วงระยะเวลาที่ระบุ ดูข้อ 9.

4.6 การทดสอบอื่น ๆ

การทดสอบอื่น ๆ ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องกระทำได้ถูกระบุไว้ในภาคผนวก

การทดสอบเหล่านี้ได้แก่

- การทดสอบการคงความสามารถในการทำความเย็น (pull-down test) (ภาคผนวก ก)
การทดสอบนี้ถูกใช้เพื่อวัดความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องใช้ทำความเย็นในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ

- ข) การทดสอบการขัดเก็บไว้ (ภาคผนวก ข) การทดสอบนี้ถูกใช้เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนดในเล่ม 2 ที่อุณหภูมิโดยรอบที่เหมาะสมสำหรับชั้นภูมิอากาศค่าคงที่
- ค) การทดสอบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ (ภาคผนวก ค) การทดสอบนี้ถูกใช้เพื่อกำหนดเวลาที่ใช้สำหรับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในสิ่งทดสอบที่อุ่นที่สุดจาก -18°C จนถึง -9°C หลังจากหยุดจ่ายไฟ การทดสอบนี้นำไปใช้กับเครื่องใช้ทำความเย็นที่มีช่องแข็งประเภทสามดาวหรือสีขาวหนึ่งช่องหรือมากกว่า
- ง) การทดสอบการควบแน่นของไอน้ำ (ภาคผนวก ง) การทดสอบนี้ถูกใช้เพื่อกำหนดขอบเขตของการควบแน่นของน้ำบนพื้นผิวภายนอกของเครื่องใช้ทำความเย็นภายใต้สภาวะโดยรอบที่ระบุ

4.7 สรุปหัวข้อการทดสอบ

ตารางที่ 1 สรุปหัวข้อการทดสอบที่ต้องกระทำ (ในกรณีทดสอบ)

ตารางที่ 1 สรุปหัวข้อการทดสอบ

(ข้อ 4.7)

ข้อ / ภาคผนวก ทดสอบ	สภาพอากาศรายบ		ช่องเพิ่งเป็น เชลลาร์	ช่องเพิ่งเป็น	ช่องเพิ่งเป็นอัตต	อุณหภูว	1 ผล 2 ผล	3 ผล 4 ผล	ข้อต่อหนอด้านอุณหภูมิ พื้นจดภารกิจการ ทดสอบ								
ข้อ 6 การจัดเก็บ	หลักทดลอง	สิ่งทดสอบค่าคงที่	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี			ใช้ค่าเริ่มต้น								
		อุณหภูมิเริ่มต้น	ค่าเฉลี่ย	ขยายขนาด	ค่าเฉลี่ย	สูงสุด											
ข้อ 7 ความสามารถในการทำความเข้ม	25 °C	สิ่งทดสอบค่าคงที่	ไม่มี						สำหรับการทดสอบ ให้ลดครึ่งสูตรท้าย เท่านั้น								
		อุณหภูมิเริ่มต้น	ตารางที่ 2	+4 °C ± 0.5 K	ตารางที่ 2	สูงสุด/ ต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย/ ต่ำสุด										
ข้อ 8 ความสามารถในการทดสอบ	25 °C	สิ่งทดสอบค่าคงที่	สิ่งทดสอบ M เท่านั้น	มี	ไม่มี	มี			มีวัสดุเป็นช่วงๆ และครึ่ง สูตรท้าย								
		อุณหภูมิเริ่มต้น	ตารางที่ 2	ไม่ต้องวัด		สูงสุด/ต่ำสุด											
ข้อ 9 การทำน้ำแข็ง อุ่นโดยตัด	25 °C	สิ่งทดสอบค่าคงที่	ไม่มี						ไม่มี								
		อุณหภูมิเริ่มต้น	สำหรับตารางที่ 2		สูงสุด/ต่ำสุด												
ภาคผนวก ก การทดสอบการ คงความสามรถ ในการทำความ เข้ม	43 °C	สิ่งทดสอบค่าคงที่	ไม่มี						คงสูตรท้ายเท่านั้น								
		อุณหภูมิเริ่มต้น	43 °C														
ภาคผนวก ก การทดสอบการ เพิ่มน้ำของ อุณหภูมิ	25 °C	สิ่งทดสอบค่าคงที่	สำหรับการทดสอบการจัดเก็บ						สำหรับช่องที่ -18 °C เท่านั้น								
		อุณหภูมิเริ่มต้น	ไม่ระบุ		-18 °C												
ภาคผนวก ก การทดสอบการ ความแห้งของไวน์	25 °C สำหรับ ชั้นภูมิอากาศ SN และ N 32 °C สำหรับ ชั้นภูมิอากาศ ST และ T	สิ่งทดสอบค่าคงที่	ไม่มี						ใช้ค่าเริ่มต้น								
		อุณหภูมิเริ่มต้น	≤ อุณหภูมิการทดสอบผลลัพธ์งานตั้งแสดงในตารางที่ 1 ใน เล่ม 3														
หมายเหตุ 1	สำหรับคำจำกัดความของตัวสักษย์ค่าคงที่ ดูข้อ 3.7 ใน เล่ม 1																
หมายเหตุ 2	ในกรณีที่ข้อมูลในตารางนี้กับข้อมูลในขั้นตอนการทดสอบไม่ตรงกัน ให้ใช้ข้อมูลตามขั้นตอนการทดสอบ																
หมายเหตุ 3	ตัวแปรการทดสอบการจัดเก็บไว้ในระดับอุ่นภูมิในภาคผนวก ก																

ตารางที่ 2 – อุณหภูมิช่องแข็ง

(ข้อ 6.1)

$^{\circ}\text{C}$								
ประภาคของช่องแข็ง								
แข็งอ่อน		ประภาคสาม ดาวและศี่ดาว	ประภาคสอง ดาว	ประภาคหนึ่ง ดาว	ประภาคสูงย์ ดาว	เย็นจัด	แบบเชลลาร์	เก็บอาหารก่อน ปัจจุบัน
$T_{\text{im}}, T_{2m},$ T_{3m}	T_m	T^{***^n}	T^{**^n}	T^{*^n}	T_{mi}	T_{ad}	T_{che}	T_{pre}
$0 \leq T_{\text{im}},$ $T_{2m}, T_{3m} \leq$ $+8$ ค่าเฉลี่ย	$\leq +4$	$\leq -18^{\circ}$	$\leq -12^{\circ}$	≤ -6	≤ 0	$-3 \leq T_{\text{mi}} \leq +3$ ณ ขณะนี้	$+2 \leq T_{\text{che}} \leq +14$ ค่าเฉลี่ย	$+14 \leq T_{\text{pre}} \leq +20$ ค่าเฉลี่ย

ⁿ ตัวบวกที่อยู่หน้าอักษรลักษณ์ T ใช้แสดงถึงอุณหภูมิของช่องแข็งเพิ่ประภาคสามดาวและศี่ดาว สองดาว หรือหนึ่งดาว

ในช่วงที่มีการจัดฝ้าน้ำแข็งและการคืนสภาพ อนุญาตให้อุณหภูมิในการจัดเก็บเหล่านี้ของเครื่องใช้ทำความเย็นแบบไวไฟน้ำแข็งสูงขึ้นได้ไม่เกิน 3 K
หมายเหตุ สำหรับค่าจัดความของอัญลักษณ์ดังๆ ดูข้อ 3.7 ในเล่ม 1

5. เงื่อนไขการทดสอบหัวไน

เว้นแต่จะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น ให้การจัดเตรียมห้องทดสอบและการใช้เครื่องมือเป็นไปตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ของ เล่ม 1

เว้นแต่จะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น การติดตั้งและการจัดเตรียมชั้นวาง ลิ้นชัก กล่อง ฝาเปิด-ปิดและอุปกรณ์ควบคุม และอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก ของ เล่ม 1

6. การทดสอบการจัดเก็บ

6.1 วัสดุประสงค์

การทดสอบนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจดูว่าเครื่องใช้ทำความเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิภายในที่ระบุที่อุณหภูมิโดยรอบที่ต่างกันได้

ภายใต้สภาวะที่ระบุในข้อนี้ (ข้อ 6) และที่อุณหภูมิโดยรอบสำหรับระดับชั้นภูมิอากาศที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ก.3.2.3 ของ เล่ม 1 เครื่องใช้ทำความเย็นต้องสามารถรักษาอุณหภูมิช่องแข็งที่ต้องการในเวลาเดียวกัน (ภายใต้อุณหภูมิที่ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ในช่วงระยะเวลาการจัดฝ้าน้ำแข็งและการคืนสภาพ) ดังที่ให้ไว้ในตารางที่ 2

เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดการทดสอบสำหรับอุณหภูมิโดยรอบแต่ละระดับต้องมีการตั้งค่าควบคุมอย่างน้อยหนึ่งค่า ที่ซ่องแข็งทุกช่องต้องมีอุณหภูมิภายในที่ระบุ ทั้งนี้อาจปรับอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการทดสอบที่มีอุณหภูมิโดยรอบแตกต่างกันได้

หมายเหตุ เนื่องจากความวางแผนชั่วคราวในช่องแข็งส่วนใหญ่จะคล้ายกับการทดสอบ
ความสามารถในการแข็งให้พิจารณาทำการทดสอบเหล่านี้เป็นลำดับต่อ กัน

6.2 การเตรียมเครื่องใช้ทำความสะอาด

อุณหภูมิโดยรอบของห้องทดสอบต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน ก.3.2.3 ของ เล่ม 1

ติดตั้งเครื่องใช้ทำความสะอาดในห้องทดสอบตามภาคผนวก ข ของ เล่ม 1

ทดสอบเครื่องใช้ทำความสะอาดที่มีเครื่องป้องกันการควบแน่นซึ่งเปิดเครื่องอย่างถาวรระหว่างการใช้
งานปกติโดยทดสอบไปในขณะที่เครื่องทำความสะอาดร้อนดังกล่าวทำงานอยู่

เปิดเครื่องป้องกันการควบแน่นซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมด้วยมือได้ และในกรณีปรับได้จะตั้งค่าไว้ที่
อัตราการทำความร้อนสูงสุด

ใช้งานเครื่องป้องกันการควบแน่นซึ่งมีการควบคุมแบบอัตโนมัติได้ตามปกติ

ควรตั้งค่าและใช้งานเครื่องใช้ทำความสะอาดที่ว่างเปล่าจนกว่าจะอยู่ในภาวะสมดุลหรือ
ใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ระบุในตารางที่ 2

ปรับแต่งค่าเครื่องทำความสะอาดให้น้ำแข็งอัตโนมัติเพื่อไม่ให้ทำความสะอาด แต่จะยังคงใช้
งานได้อยู่ อาจละเว้นการเชื่อมต่อ กับแหล่งจ่ายน้ำในกรณีเครื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการไม่เชื่อมต่อหรือ
การเชื่อมต่อ กับแหล่งจ่ายน้ำจะไม่ทำให้ผลการทดสอบนี้แตกต่างออกไป

6.3 การทดสอบและดำเนินติดตั้งตัววัดอุณหภูมิอาศาสและการวางแผนสิ่งทดสอบ M

6.3.1 ช่องแข็งไม่มีเยื่อแพ็ง (ยกเว้นช่องแข็งเย็นจัดและช่องแข็งไว้น)

เพื่อกำหนดอุณหภูมิจัดเก็บของช่องแข็งเหล่านี้ ดำเนินติดตั้งตัววัดอุณหภูมิอาศาสต้อง
เป็นไปตาม ข้อ 4.2.2 ของ เล่ม 1

6.3.2 ช่องแข็งเย็นจัด

6.3.2.1 ทั่วไป

สิ่งทดสอบทั่วไปและสิ่งทดสอบ M ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ ก.2 ข) ของ
เล่ม 1

เพื่อหาอุณหภูมิจัดเก็บของช่องแข็งเย็นจัด แผนการจัดเก็บต้องเป็นไปตามข้อ 6.3.2.2

อุณหภูมิ T_u (คุณภาพที่ 2) ต้องรักในดำเนินการที่ขัดต่อสิ่งทดสอบ M ในดำเนินการที่สิ่ง
ทดสอบ M ถูกจัดเก็บขึ้น รวมถึงในดำเนินการที่สิ่งทดสอบ M อยู่บนสิ่งทดสอบตัว
อื่น โดยที่พื้นที่ที่มากที่สุดต้องวางอยู่ในแนวอน ตั้งทดสอบ M อาจวางสัมผัส
โดยตรงกับพื้นของช่องแข็งหรืออื่นซึ่ง แต่ต้องอยู่ห่างจากผนังและเพดานทุกค้าน และ

จากสิ่งทดสอบอื่น ๆ ที่ใช้เป็นโหลดทดสอบอย่างน้อย 15 mm เสมอ
 ในช่องแข็งเหล่านี้ สิ่งทดสอบ M ต้องจัดวางในตำแหน่งที่แน่นอนตรงข้ามกัน
 ในกรณีที่ช่องแข็งมีการแบ่งส่วนย่อยพิเศษ (ชั้นวาง เป็นต้น) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
 ออกแบบ ในกรณีนี้ขนาดเล็กเกินไปที่จะวางสิ่งทดสอบ M ในแนวอน อนุญาตให้จัด
 วางในแนวตั้งได้
 ในกรณีนี้ขนาดเล็กเกินไปที่จะบรรจุสิ่งทดสอบ M (ยกตัวอย่าง ชั้นวางที่ประดุจ) จะใช้
 ส่วนรองรับพิเศษที่วางสิ่งทดสอบ M ต่อจากชั้นวางและใกล้กับผนังของประตูมาก
 ที่สุด

อุณหภูมิของช่องแข็งเย็นจัดเป็นอุณหภูมิ ขณะนั้นของสิ่งทดสอบ M ได้ฯ ในช่องแข็ง
 นั้น ให้ใช้อุณหภูมิและเงื่อนไขที่ระบุในตารางที่ 2

6.3.2.2 แผนการจัดเก็บ

บรรจุสิ่งทดสอบ ในช่องแข็งตามจำนวนที่ระบุในตารางที่ 3

ต้องใช้สิ่งทดสอบ M อย่างน้อย 2 ก้อน และอาจใช้สิ่งทดสอบ M แทนสิ่งทดสอบ

ตารางที่ 3 – จำนวนก้อนของสิ่งทดสอบในช่องแข็งเย็นจัด

ปริมาตร V ของช่องแข็งเย็นจัด (L)	จำนวนก้อนของสิ่ง ทดสอบ
$V < 10$	2
$10 \leq V < 20$	3
$20 \leq V < 30$	4
$30 \leq V < 40$	5
$40 \leq V < 50$	6
$50 \leq V < 60$	7
$60 \leq V < 70$	8
$70 \leq V < 80$	9
$V \geq 80$	10

6.3.3 ช่องแข็งแข็ง/ส่วนแข็งแข็ง

6.3.3.1 ทั่วไป

วางสิ่งทดสอบที่ระบุไว้ในแผนการจัดเก็บ (ดู 6.3.3.3) และวัดอุณหภูมิสิ่งทดสอบ M
 ตามที่ระบุใน 6.3.3.4

อุณหภูมิของแต่ละส่วนหรือช่องแข็ง คืออุณหภูมิสูงสุดของสิ่งทดสอบ M ในส่วนหรือช่องแข็งนั้น อุณหภูมิและเงื่อนไขที่ระบุให้เป็นไปตามตารางที่ 2

6.3.3.2 สิ่งทดสอบ

สิ่งทดสอบทั้งหมด (สิ่งทดสอบ และสิ่งทดสอบ M) ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก C ของ เล่ม 1

ต้องทำให้สิ่งทดสอบ มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิของช่องแข็ง ตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 2 ก่อน

ห้ามทำให้สิ่งทดสอบติดกันด้วยวิธีการทำให้เปียกจนแข็งติดกัน อาจใช้สายรัดที่ไม่ใช้โลหะมัดสิ่งทดสอบไว้ด้วยกัน

อนุญาตให้ตัวกันระยะห่าง เพื่อรักษาให้มีช่องว่างอากาศระหว่างสิ่งทดสอบที่วางช้อนในแนวตั้งได้ โดยใช้ตัวกันระยะห่างที่มีหน้าตัดเล็กที่สุด และมีการสะแมความร้อน และมีการนำความร้อนต่ำ และวางในตำแหน่งที่ไม่รับความร้อนเวียนของอากาศปกติอย่างมีนัยยะสำคัญ อาจใช้ถุงปีบพลาสติกทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 mm จำนวนเดือนน้อย ร้อยบนสายรัดในแนวตั้งของสิ่งทดสอบที่มัดไว้ด้วยกัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้

6.3.3.3 การจัดวางสิ่งทดสอบ

6.3.3.3.1 ทั่วไป

จัดวางสิ่งทดสอบ ดังนี้

ก) ช่องแข็ง (ซึ่งรวมถึงส่วนจัดเก็บของข้างประตู) ต้องบรรจุด้วยสิ่งทดสอบให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ขณะที่ยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับช่องทางเดินอากาศและระบบห้องคำนวณที่ระบุไว้ในข้อ 6.3.3.3.2 และข้อ 6.3.3.3.3

ข) จัดวางสิ่งทดสอบบนชั้นวางเพื่อให้ด้านหน้าของแผ่นหน้าต่างกับด้านหน้าของชั้นวางและจัดเรียงให้สมมาตรรอบเส้นกึ่งกลางระหว่างหน้าหลังของชั้นวาง ในกรณีที่ช่องแข็งไม่มีความสมมาตร การวางช้อนต้องทำให้สมมาตรที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ค) กองสิ่งทดสอบที่วางช้อนกันต้องวางโดยตรงบนพื้นระนาบที่มีไว้สำหรับการจัดเก็บ (คูรูปที่ 1 และ 2) สิ่งทดสอบต้องวางช้อน ในแนวตั้ง (เช่น ห้ามวางสิ่งทดสอบแต่ละก้อนเยื่องซึ่งกันและกัน)

- ยกเว้นสำหรับการจัดเก็บที่ประตู ให้วางสิ่งทดสอบด้านที่ใหญ่ที่สุดให้อยู่ในแนวระนาบ

ชั้นวางของที่มีสันหรืออื่นๆ ให้ถือว่าเป็นพื้นผิวแนวระนาบ ในกรณีที่จำเป็น อาจใช้วัสดุเสริมซ่อนไว้ที่เกิดขึ้นระหว่างสันในชั้นวางหลังจากวางสิ่งที่ด้านบนแล้ว เพื่อให้กองสิ่งที่ด้านบนมีเสถียรภาพ

- ก) วางสิ่งที่ด้านบนในชั้นวางข้างประตุเพื่อให้มีช่องว่างอากาศระหว่างสิ่งที่ด้านบนกับพื้นผิวภายในของประตุ และระหว่างสิ่งที่ด้านบนกับแผ่นกันเท้ากัน
- สำหรับการจัดวางที่ข้างประตุ ในกรณีที่วางไม่พอที่จะวางสิ่งที่ด้านบนในแนวนอน ให้จัดวางในแนวตั้งแทน ในกรณีที่มีความสูงเพียงพอสามารถวางสิ่งที่ด้านบนซ้อนกันในแนวตั้งได้ (คู่รูปที่ 2 จ) ในกรณีที่จำเป็นอันเนื่องจากรูปทรงด้านล่างของชั้นวางข้างประตุ อาจใช้การจัดวางอย่างน้อย เพื่อให้สิ่งที่ด้านบน สามารถวางอยู่ตรงกลางและอยู่ในแนวตั้งได้
- ข) เมื่อพื้นผิวแนวตั้งเป็นพื้นผิวภายในของประตุจะทำการบรรจุของที่วางซ้อนกันดังนี้
- ในกรณีมีเครื่องหมายแนวจำกัดการบรรจุจะบรรจุสิ่งที่ด้านบนต่างๆ จนถึงแนวนั้น (คู่รูปที่ 1 ก)
 - ในกรณีไม่มีเครื่องหมายแนวจำกัดการบรรจุ แต่จำกัดการบรรจุโดยภาษาภาพ จะบรรจุสิ่งที่ด้านบนจนถึงขีดจำกัดนั้น (คู่รูปที่ 1 ข) ประตุคำนวณของชั้นวาง คราฟกร้า และฝาเปิด-ปิดถือว่าเป็นขีดจำกัดการบรรจุโดยภาษาภาพ
- ก) เมื่อจุดตัดของพื้นผิวที่บรรจุในแนวนอนและพื้นผิวแนวตั้งเป็นรัศมี จะวางสิ่งที่ด้านบนล่างของกองให้สัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวที่บรรจุในแนวนอน (คู่รูปที่ 1 จ)
- ข) ในกรณีมีส่วนยื่นย่อจากสำหรับทำหน้าแข้งแบบไม่อัดโน้มติดและจัดเก็บหน้าแข้งและไม่สามารถถอดออกได้ โดยไม่ใช้เครื่องมือ คาดทำก้อนหน้าแข้ง ต้องบรรจุน้ำหน้าเดิมและน้ำเดิมแข็ง และวางอยู่ในตำแหน่งก่อนที่ซ่องแซ่จะถูกบรรจุด้วยสิ่งที่ด้านบน มิฉะนั้นคาดทำก้อนหน้าแข้งและส่วนยื่นย่อต้องถูกถอดออก และซ่องแซ่ต้องถูกบรรจุด้วยสิ่งที่ด้านบนทั้งหมด
- ช) ในเครื่องใช้ทำความเข็นที่คิดตั้งเครื่องทำหน้าแข้งอัดโน้มติดไว้ ถังจัดเก็บหน้าแข้งที่มีให้จะยังคงอยู่ที่เดิมและบรรจุด้วยสิ่งที่ด้านบน

6.3.3.3.2 ระยะห่างด้านข้าง

ระยะห่างอย่างน้อยที่สุด 15 mm ต้องคำนวณจากมิติระบุของสิ่งทดสอบ และให้อภัยระหว่างกองสิ่งทดสอบดังไป และระหว่างกองสิ่งทดสอบกับผนังและห้องของแข็ง เช่น ตราบเท่าที่ทำได้ ซึ่งว่างระหว่างสิ่งทดสอบต้องเท่ากันตลอดทั่วมิติในแนวระดับแค่ละมุต

ในการนี้ที่การจัดเก็บอยู่ในภาชนะ ตราบใดที่รักษาภายในยอมให้ได้ สิ่งทดสอบจะต้องวางกองความแนวผนังค้านใน ของภาชนะนั้น


สิ่งทดสอบเมื่อแข็งตัวจะมีขนาดใหญ่กว่ามิติระบุเล็กน้อย ทำให้ช่องว่างอากาศที่แท้จริงอาจจะน้อยกว่า 15 mm ในบางกรณี ในกรณีนี้ให้อ้างอิงความกว้างของ เล่ม 1 สำหรับค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้บนมิติของสิ่งทดสอบ

6.3.3.3 ระยะห่างค้านบน


ระยะห่างในแนวตั้งระหว่างผิวน้ำบนสุดของสิ่งทดสอบที่อยู่บนสุดกับขิดจำกัดการไหลลดชั้นวาง หรือพื้นผิวในแนวระดับที่อยู่เหนือถัดขึ้นไปทันที ต้องน้อยกว่า 60 mm แต่ไม่น้อยกว่า 10 mm ($10 \text{ mm} \leq \text{ระยะห่าง} < 60 \text{ mm}$)

เช่นเดียวกัน สำหรับช่องแข็งแบบเปิดด้านบนที่ไม่มีแนวเส้นขีดจำกัดการไหลลด ระยะห่างในแนวตั้งระหว่างผิวน้ำบนสุดของสิ่งทดสอบที่อยู่บนสุดกับพื้นผิว ภายในของฝาปิดบนที่อยู่เหนือถัดขึ้นไป ต้องน้อยกว่า 60 mm แต่ไม่น้อยกว่า 10 mm ($10 \text{ mm} \leq \text{ระยะห่าง} < 60 \text{ mm}$)

ยกเว้นในกรณีที่ช่องแข็งที่มีความสูงน้อยกว่า 60 mm ซึ่งถือเป็นปริมาตร อาจให้มีช่องว่างในแนวตั้งระหว่างขอบบนของสิ่งทดสอบที่สูงที่สุดกับพื้นผิว แนวอนที่อยู่เหนือถัดขึ้นไป น้อยกว่า 10 mm ได้ (แต่สิ่งทดสอบจะยังคงไม่แตก เพศาน)




จีดจำกัดการ โอลดที่ทำเครื่องหมายไว้




จีดจำกัดการ โอลดตามกายภาพ

ก) รูปด้านข้าง – จีดจำกัดการ โอลดที่ทำเครื่องหมายไว้ ข) รูปด้านข้าง – จีดจำกัดการ โอลดตามกายภาพ


รูปที่ 1 – ตำแหน่งของสิ่งทดสอบในช่องแร่แข็งซึ่งแสดงให้เห็นระยะห่าง (รูปที่ 1 จาก 2)




ก) รูปด้านข้าง – มีการนะ
โดยรอบ และอื่นๆ




ง) รูปด้านข้าง – ระยะห่างที่ต้องคงไว้



รูปค้านซ้าง – แบบไม่มีชั้นวางของ



รูปค้านหน้า - แบบไม่มีชั้นวางของ



รูปค้านบน - แบบไม่มีชั้นวางของ

จ) เนพะการบรรจุนพืนผิวแนวนอน

มิติแนวนอนทั้งหมดที่ระบุไว้ต้อง $\geq 15 \text{ mm}$

ระยะห่างในแนวตั้งทั้งหมดต้อง $\geq 10 \text{ mm}$ และ $< 60 \text{ mm}$

รูปที่ 1 – ตำแหน่งของสิ่งทดสอบในช่องแร็ฟชั่งแสดงให้เห็นระยะห่าง (รูปที่ 2 จาก 2)

6.3.3.4 การวัดการสิ่งทดสอบ M

6.3.3.4.1 ช่องแร็ฟเปิดด้านหน้า

ให้วางสิ่งทดสอบ M แทนที่สิ่งทดสอบ ดังรูปที่ 2(ก) 2(ข) 2(ค) 2(ง) และ 2(ช)

การจัดวางโดยทั่วไป คือ การวางสิ่งทดสอบ M สองก้อนในแนวทแยงมุมตรงข้าม กันที่ชั้นบนสุด และทแยงมุมตรงข้ามกันสองมุมที่ชั้นล่างสุด

ในการณ์ที่ช่องแร็ฟเปิดด้านหน้ามีช่องเปิดสูง 1 m หรือมากกว่า ให้สิ่งทดสอบ M แทน สิ่งทดสอบที่จุกกึ่งกลางเรขาคณิตของกองที่วางช้อนกันอยู่แล้วหน้า

ในการณ์ที่ช่องแร็ฟอยู่ด้านล่างสุดของคู และมีการยกพื้นด้านล่างขึ้นเพื่อติดตั้ง คอมเพรสเซอร์ ให้วางสิ่งทดสอบ M อิกก้อนแทนที่สิ่งทดสอบก้อนที่อยู่ล่างสุด ชั่ง วางอยู่เหนือคอมเพรสเซอร์ โดยตรงและใกล้ที่สุด

ในการณ์ที่มีสิ่งทดสอบวางอยู่ที่ช่องจัดเก็บที่ประตู ให้วางสิ่งทดสอบ M แทนที่สิ่งทดสอบที่อยู่บนสุด ชั่งอยู่ด้านตรงข้ามกับคูจากสิ่งทดสอบ M ด้านหน้าที่อยู่บนชั้น วางของชั้นบนสุด ให้วางสิ่งทดสอบ M แทนที่สิ่งทดสอบก้อนบนสุดที่อยู่ด้านตรง ข้ามของคู (ประตู) นับจากสิ่งทดสอบ M ถาวรห้าที่อยู่บนชั้นวางบนสุด ให้วางสิ่ง

ทดสอบ M อิกก้อนแทนที่สิ่งทดสอบก้อนล่างสุดในชั้นวางที่ประดูที่อยู่ด้านตรงข้ามกับสิ่งทดสอบ M แคว้นชั้นล่างสุด ในกรณีพื้นที่จัดเก็บของข้างประดูสูงเกิน 1 m ให้วางสิ่งทดสอบ M แคว้นตรงกึ่งกลางโดยใช้ค่าหน่วยของช่องแข็งที่ประดูเป็นหลัก (ใช้ค่าหน่วย TMP8' มากกว่า TMP8 ในรูปที่ 2 ช)


ในการวิเคราะห์สิ่งทดสอบ M ตามจำนวนหรือตำแหน่งที่ระบุไม่ได้ ต้องบรรจุให้ได้จำนวนและตำแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับที่ระบุไว้ที่จะให้ผลเท่ากัน

ในการนับช่องแข็งขนาดเล็กเกินไปที่จะบรรจุสิ่งทดสอบ M ตามที่ระบุ โดยมีระยะห่างตามที่ต้องการ ให้ลดจำนวนสิ่งทดสอบลงตามความเหมาะสม

ในทุกรูป มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือตำแหน่งของสิ่งทดสอบ M จากที่ระบุไว้ ต้องบันทึกรายละเอียดของการเปลี่ยนนี้ ในรายงานผลการทดสอบ

6.3.3.4.2 ช่องแข็งที่เปิดด้านบนซึ่งรวมถึงตู้แข็งเยือกแข็งวางนอน (chest freezers)

วางสิ่งทดสอบ M แทนที่สิ่งทดสอบทั้งสี่มุมและวางตรงกลางระดับบนสุด ตรงกลางระดับล่างสุดและวางเหนือคอมเพรสเซอร์ ในกรณีที่ไม่มีการยกพื้นด้านล่างขึ้นเพื่อติดตั้งคอมเพรสเซอร์ ให้วางสิ่งทดสอบที่มุมล่างสุดหรือตำแหน่งปลายสุด ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะอุ่นที่สุด (รูปที่ 2 ช) และ 2 ช)




มุมมอง
ด้านข้าง

ก) ความกว้าง < 245 mm

มุมมอง
ด้านหน้า


มุมมอง
ด้านข้าง

ข) 245 mm ≤ ความกว้าง < 360 mm




ค) ช่องแซ่ที่กว้างเดิมที่พร้อมส่วนจัดเก็บของข้างประตู

รูปที่ 2 – คำແນ່ງຂອງສິ່ງທົດສອນແລະສິ່ງທົດສອນ M ໃນຫ່ອງแซ່ເໝຶ່ງ (1 ຈາກ 3)



ຈ) ช่องแซ່ທີ່ກວາງເຕັມທີ່ພຣ້ອມຮາງຂອງຄາດນໍາເໝຶ່ງກໍອນແບບຕົກກັບທີ່ດັ່ງໄສ່ນໍາເໝຶ່ງໃນຕຳແໜ່ງທີ່ສະຫຼອນສິ່ງທົດສອນ M




มุมมองด้านข้าง


มุมมองด้านหน้า

จ) ความสูงของช่องแข็งซึ่งแสดงให้เห็นการวางสิ่งที่ดับเพลิง
กังกลางความสูง

รูปที่ 2 – ตำแหน่งของสิ่งที่ดับเพลิงและสิ่งที่ดับเพลิง M ในช่องแข็ง (2 จาก 3)



ฉ) ตู้แข็งเยือกแข็งวางนอน



ข) คู่แซ่เบือกแข็งวางนอน (แนวการยกพื้นเป็นขั้น)

ความหมายในรูปที่ 2

ช่องแซ่ที่เปิดด้านหน้า

TMP_1 = สิ่งทดสอบ M ด้านบนซ้ายมือข้างหน้า"

TMP_2 = สิ่งทดสอบ M ด้านบนขวา มือข้างหลัง"

TMP_3 = สิ่งทดสอบ M ด้านล่างขวา มือข้างหน้า"

TMP_4 = สิ่งทดสอบ M ด้านล่างซ้าย มือข้างหลัง"

TMP_5 = สิ่งทดสอบ M ที่การยกพื้นด้านล่างของคอมเพรสเซอร์

TMP_6 = สิ่งทดสอบ M ที่ด้านบนของประตูขวา มือขวา (ขวา มือเมื่อปิดประตู)

TMP_7 = สิ่งทดสอบ M ที่ด้านล่างของประตูซ้าย มือซ้าย (ซ้าย มือเมื่อปิดประตู)

TMP_8 = สิ่งทดสอบที่ดำเนินแห่งกึ่งกลางของความสูง และความกว้าง เมื่อความสูงที่เปิด $\geq 1\text{ m}$

TMP_9 = ตำแหน่งทางเดือกสำหรับ TMP_8 เมื่อความสูงของช่องแซ่ มีช่องเก็บของข้างประตู

คู่แซ่เบือกแข็งวางนอนและช่องแซ่อื่น ๆ ที่เปิดด้านบน

TMP_9 = สิ่งทดสอบ M ด้านบนซ้ายมือข้างหน้า

TMP_{10} = สิ่งทดสอบ M ด้านบนซ้ายมือข้างหลัง

TMP_{11} = สิ่งทดสอบ M ด้านบนขวา มือข้างหน้า

TMP_{12} = สิ่งทดสอบ M ด้านบนขวา มือข้างหลัง

TMP_{13} = ตรงกลางด้านบน

TMP_{14} = ตรงกลางด้านล่าง

TMP_{15} = เหนือคอมเพรสเซอร์หรือมุมล่างสุดหรือปลายสุดที่เป็นไปได้ว่าอยู่ที่สุด

ในกรณีที่ไม่สมมาตร ให้วาง TMP_1 ที่มุมขวาบนข้างหน้า (ดังรูปที่ 2 (ง)) ให้เปลี่ยนตำแหน่งสิ่งทดสอบ M อื่นๆ ทั้งหมดไปด้านตรงข้ามด้วย (เช่น สิ่งทดสอบทั้งหมด "ทางซ้าย" เป็น "ทางขวา" และสิ่งทดสอบทั้งหมด "ทางขวา" เป็น "ทางซ้าย")
ซ้ายมือและขวา มือของด้านหน้าของตู้ที่ประตูปิดอยู่

รูปที่ 2 – ตำแหน่งของสิ่งทดสอบและสิ่งทดสอบ M ในช่องแซ่แข็ง (3 จาก 3)

6.4 ขั้นตอนการทดสอบ

6.4.1 ภาพรวม

เมื่อได้ต้องการที่ต้องทดสอบตามตารางที่ 2 โดยปกติระยะเวลาทดสอบจะนานประมาณ 24 h การ “ผ่าน” จำเป็นต้องมีอุณหภูมิตรงตามตารางที่ 2 (ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่ยอมให้หยุด) ตลอดระยะเวลาทดสอบทั้งหมด และอุณหภูมิเฉลี่ยของแต่ละช่วง 3 h ในตอนท้าย (ระยะเวลา E) ต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของบ่อบำบัดในช่วง 3 h แรก (ระยะเวลา S) (ดูรูปที่ 3)

ในการนี้ที่เครื่องใช้ทำความเย็นมีวงจรควบคุมการขัดฟัน้ำแข็ง ต้องมีระยะเวลาการขัดฟัน้ำแข็งและคืนสภาพอย่างน้อยหนึ่งช่วงระหว่างระยะเวลา S และ E

6.4.2 รายละเอียด

การทดสอบจะเริ่มหลังจากอุณหภูมิทั้งหมดตรงตามตารางที่ 2

ตารางที่ 4 ระบุตำแหน่งและความยาวของระยะเวลา S และ E

ตารางที่ 4 - ข้อกำหนดสำหรับระยะเวลา S และ E


รายการ	มีวงจร ควบคุม อุณหภูมิ หรือไม่	ไม่มีการ ควบคุมการจัดฝ้า น้ำแข็ง	มีการควบคุมการจัดฝ้า น้ำแข็งมากกว่าหนึ่งชั่วโมงเริ่ม ภายใน 24 h ของกราฟดสอบ	มีวงจรควบคุมการจัดฝ้า น้ำแข็งหนึ่งชั่วโมงเริ่มภายใน 24 h ของกราฟดสอบ
	ไม่มี	ระยะเวลาแต่ละช่วงอย่างน้อย 3 h		
ความต่างของ ระยะเวลา S และ E	มี	ระยะเวลาแต่ละช่วงจะประกอบด้วยจำนวนช่วงเวลาของรอบการควบคุมอุณหภูมิที่ เท่ากัน ซึ่งรวมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 3 h		
	ไม่มี	เวลาใดก็ตามที่ สะดวก	ระยะเวลา สิ้นสุดก่อนเริ่มระยะเวลาการจัดฝ้าน้ำแข็งและการ คืนสภาพ	ระยะเวลา E สิ้นสุดอย่างน้อย 24 h หลังจากเริ่มระยะเวลา S และ ก่อนเริ่มระยะเวลาการจัดฝ้า น้ำแข็งและการคืนสภาพครั้ง ต่อไป
ตำแหน่งของ ระยะเวลา E	ไม่มี	ระยะเวลา E สิ้นสุด อย่างน้อย 24 h หลังจากเริ่ม ระยะเวลา S	ระยะเวลา E สิ้นสุดก่อนเริ่ม ระยะเวลาการจัดฝ้าน้ำแข็งและ การคืนสภาพครั้งสุดท้ายซึ่งเริ่ม ภายใน 24 h เมื่อเริ่มระยะเวลา S	
	มี	ระยะเวลา E สิ้นสุด พร้อมสุรุปวงขอ ควบคุมอุณหภูมิที่ ทำงานอยู่อย่างน้อย 24 h หลังจากเริ่ม ระยะเวลา S	ระยะเวลา E สิ้นสุดพร้อมสุรุป วงขอควบคุมอุณหภูมิครั้ง สุดท้ายที่เสร็จสิ้นก่อนเริ่ม ระยะเวลาการจัดฝ้าน้ำแข็งและ การคืนสภาพครั้งสุดท้ายซึ่งเริ่ม ภายใน 24 h นับจากเริ่ม ระยะเวลา S	ระยะเวลา E สิ้นสุดพร้อมสุรุป วงขอควบคุมอุณหภูมิที่ทำงาน อยู่อย่างน้อย 24 h หลังจากเริ่ม ระยะเวลา S ก่อนเริ่มระยะเวลา การจัดฝ้าน้ำแข็งและการคืน สภาพครั้งต่อไป

ตัวอย่างที่ 1 สำหรับเครื่องใช้ทำความเย็นที่มีการควบคุมการจัดฝ้าน้ำแข็ง 10 h ในกรณีที่
ระยะเวลา S นาน 3 h ระยะเวลาการจัดฝ้าน้ำแข็งและการคืนสภาพครั้งที่ 2 จะเริ่มต้นที่
ชั่วโมงที่ 13 นับจากเริ่มกราฟดสอบ และครั้งที่ 3 จะเริ่มที่ชั่วโมงที่ 23 นับจากเริ่มกราฟดสอบ
ดังนั้ngrาฟดสอบจะมีการควบคุมการจัดฝ้าน้ำแข็งแบบสมบูรณ์ 2 ครั้ง และสิ้นสุด
ประมาณ 23 h หลังจากระยะเวลา S เริ่มต้น

ตัวอย่างที่ 2 สำหรับเครื่องใช้ทำความเย็นที่มีการควบคุมการจัดฝ้าน้ำแข็ง 11 h ในกรณีที่

ระยะเวลา S นาน 3 h ระยะเวลาการจัดฝ้าน้ำแข็งและการคืนสภาพครั้งที่ 2 จะเริ่มที่ชั่วโมงที่ 14 h นับจากเริ่มการทดสอบและครั้งที่ 3 จะเริ่มที่ชั่วโมงที่ 25 h นับจากเริ่มการทดสอบ ดังนั้น การทดสอบจะมีรอบการควบคุมการจัดฝ้าน้ำแข็งแบบสมบูรณ์ 1 ครั้งและสิ้นสุดประมาณ 14 h หลังจากระยะเวลา S เริ่มต้น

ด้วยข้อที่ 3 สำหรับเครื่องใช้ทำความเย็นที่มีรอบการควบคุมการจัดฝ้าน้ำแข็ง 22 h ในกรณีที่ระยะเวลา S นาน 3 h ระยะเวลาการจัดฝ้าน้ำแข็งและการคืนสภาพครั้งที่ 2 จะเริ่มที่ชั่วโมงที่ 25 h นับจากเริ่มการทดสอบ ดังนั้นการทดสอบจะมีรอบการควบคุมการจัดฝ้าน้ำแข็ง แบบสมบูรณ์ 1 ครั้งและสิ้นสุดประมาณ 24 h หลังจากระยะเวลา S เริ่มต้น
สำหรับเครื่องใช้ทำความเย็นที่มีรอบไม่สม่ำเสมอ ความนานของระยะเวลา S และ E และเวลาระหว่างทั้งสองช่วงอาจเพิ่มขึ้น



รูปที่ 3 - ลำดับการทดสอบการจัดเก็บ

6.4.3 เกณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด

ตลอดระยะเวลาการทดสอบทั้งหมด อุณหภูมิทั้งหมดจะตรงตามตารางที่ 2 ซึ่งรวมถึงการหยุดของระยะเวลาการจัดฝ้าน้ำแข็งและการคืนสภาพที่ยอมให้)

ต้องไม่มีอุณหภูมิเฉลี่ยของสิ่งทดสอบใดในระยะเวลา E สูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในระยะเวลา S มากกว่า 0.2 K

6.5 อุณหภูมิในการจัดเก็บ

เครื่องใช้ทำความเย็นจะรักษาอุณหภูมิในการจัดเก็บที่ต้องการในช่องแข็งต่าง ๆ ไปพร้อมกัน (และความคาดเด้อของอุณหภูมิที่ยอมให้ในระหว่างระยะเวลาการจัดฝาน้ำแข็งและการคืนสภาพ) ตามที่ให้ไว้ในตารางที่ 2

6.6 ข้อมูลที่จะบันทึก

บันทึกข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการทดสอบแต่ละครั้ง (ตามความเหมาะสม):

ก) อุณหภูมิโดยรอบ

ข) การตั้งค่าของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ผู้ใช้ปรับได้และอุปกรณ์ควบคุมที่ผู้ใช้ปรับໄຕอื่นๆ ชุดแผ่นปรับลม และอื่น ๆ

ก) ค่าของอุณหภูมิในการจัดเก็บอาหารสด T_{ms} , และค่าของ T_{1m} , T_{2m} และ T_{3m}

ง) สำหรับช่องแข็ง ค่าของอุณหภูมิสูงสุดของสิ่งทดสอบ M ที่อุ่นที่สุด (ดู ภู) ในระหว่างระยะเวลา S (อุณหภูมิที่อ้างถึง) ช่วงเวลาที่อุณหภูมิเพิ่มสูงเกินอุณหภูมิที่อ้างถึงในช่วงระยะเวลาการจัดฝาน้ำแข็งและการคืนสภาพและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสูงสุดเกินอุณหภูมิที่อ้างถึงในระหว่างระยะเวลาการจัดฝาน้ำแข็งและการคืนสภาพ

จ) อุณหภูมิเฉลี่ยและอุณหภูมิสูงสุดสำหรับแต่ละสิ่งทดสอบ M ในระยะเวลา E และระยะเวลา S

ฉ) ค่าของอุณหภูมิในการจัดเก็บประเภทศูนย์ดาว T_{zma} , และค่าของ T_{z1m} , T_{z2m} และ T_{z3m}

ช) ค่า T_{cci} ของช่องแข็งเย็นจัดที่บันทึกไว้สูงสุดและคำสูด และค่าของ T_{ccim} สำหรับแต่ละสิ่งทดสอบ M

ซ) ค่า T_{cma} ของช่องแข็งแบบเซลลาร์และค่า T_{c1m} , T_{c2m} , T_{c3m} , ตามความเหมาะสม

ญ) ค่าของช่องเก็บอาหารก่อนปูรุง T_{pma} และค่า T_{p1m} , T_{p2m} , T_{p3m} , ตามความเหมาะสม

ญ) แผนภูมิของแผนการจัดเก็บซึ่งแสดงให้เห็นตำแหน่งของสิ่งทดสอบต่าง ๆ และสิ่งทดสอบ M ในช่องแข็งทั้งหมดตามความเหมาะสม

ญ) แผนภูมิหรือตารางของตำแหน่งสิ่งทดสอบ M ที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในช่องแข็งแต่ละช่อง และในส่วนสองดาว และตำแหน่งของสิ่งทดสอบ M ที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในระหว่างการผันแปรอุณหภูมิโดยอันเป็นผลมาจากการควบคุมการจัดฝาน้ำแข็ง

ญ) การจัดอันดับของช่องแข็ง (หรือส่วนต่าง ๆ ของช่องแข็ง) แยกตามประเภท

7. การทดสอบความสามารถในการทำความเย็น

7.1 วัดอุณหภูมิ

อุณหภูมิของทดสอบนี้ คือ เพื่อวัดความสามารถในการทำความเย็นของช่องแข็งโดยการหาเวลาสำหรับการทำให้โหลดที่มีมวล 4.5 kg ต่อปริมาตร 100 L เย็นลงจาก +25 °C

ถึง $+10^{\circ}\text{C}$

7.2 ขั้นตอนการตั้งค่า

7.2.1 อุณหภูมิโดยรอบ

อุณหภูมิโดยรอบ คือ 25°C (ดู ก.3.2.3 ของ เล่ม 1)

7.2.2 การติดตั้ง

ติดตั้งเครื่องใช้ทำความเย็นตามภาคผนวก ฯ ของ เล่ม 1

ทดสอบเครื่องใช้ทำความเย็นที่มีเครื่องทำความร้อนป้องกันการควบแน่นซึ่งเปิดเครื่อง ดำเนินการในระหว่างการใช้งานปกติพร้อมกับการใช้งานเครื่องทำความร้อน

เปิดเครื่องทำความร้อนป้องกันการควบแน่นซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมด้วยมือได้ และในกรณี ปรับได้จะตั้งค่าไว้ที่อัตราการทำความร้อนสูงสุด

ให้เครื่องทำความร้อนป้องกันการควบแน่นซึ่งควบคุมโดยอัตโนมัติใช้งานได้ตามปกติ อุปกรณ์เสริมภายในทั้งหมดที่มีให้พร้อมกับเครื่องใช้ทำความเย็นจะอยู่ในแต่ละตำแหน่ง ตามนี้

ก่อนบรรจุ荷ลคลทดสอบ ช่องแข็งทั้งหมดต้องว่างเปล่า และหาอุณหภูมิตามที่ระบุไว้ใน ภาคผนวก ฯ ของ เล่ม 1

หลังจากทำให้มีสภาพการใช้งานคงที่ สำหรับช่องแข็งทั้งหมดยกเว้นสำหรับช่องแข็งเย็น (ดู 7.3) อุณหภูมิค้องเป็นไปตามตารางที่ 2 โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้

- อุณหภูมิเริ่มต้นเฉลี่ยของช่องแข็งที่ไม่มีขีดจำกัดล่างของอุณหภูมิที่ระบุไว้ในตาราง ที่ 2 ต้องไม่ต่ำกว่า อุณหภูมิที่ต้องการเกินกว่า 2 K
- ในกรณีที่เครื่องใช้ทำความเย็นไม่สามารถปรับอุณหภูมิช่องแข็งได้โดยอิสระ ในกรณีที่ การตั้งค่าใดๆ ไม่สามารถทำได้ ช่องแข็งที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าขีดจำกัดค่าสุดที่กำหนด ต้องปรับให้อยุ่นที่สุดเท่าที่จะทำได้
- สำหรับช่องแข็งซึ่งต้องทำให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการตามอุณหภูมิช่องแข็งเฉลี่ย s (T_m) แทนที่จะเป็นอุณหภูมิอุ่นที่สุดของสิ่งทดสอบ M

7.2.3 การปรับช่องแค่

ในกรณีที่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนปริมาตรของช่องแค่แบบเซลลาร์หรือช่องแค่เย็นจัดและช่องแค่เย็นระหว่างกันได้ ต้องปรับช่องแค่เย็นให้มีปริมาตรมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปริมาตรนี้ให้เป็นเกณฑ์สำหรับการทดสอบ

7.2.4 การจัดเรียงชั้นวาง

ในกรณีที่ปรับได้ต้องจัดคำແນงชั้นวางแต่ละชั้นเป็นสามระดับ เพื่อให้สูนย์กลางของสิ่งทดสอบ M ที่วางบนชั้นวางนั้นโดยตรง (หรือด้านล่างของกระกร้า เป็นต้น) มีระยะห่างในแนวตั้งอยู่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากจุดวัดอุณหภูมิ TMP₁, TMP₂, และ TMP₃ ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ๑ ของ เล่ม ๑

ห้ามวางสิ่งทดสอบต่าง ๆ ในลิ้นชักหรือกล่องเก็บผ้า หรือภาชนะที่คล้ายกัน ทั้งนี้เมื่อลิ้นชัก และ/หรือถังใช้พื้นที่ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ภายในช่องแค่เย็น ด้านล่างสุดของลิ้นชัก หรือถังจะถือเป็นชั้นวาง วางสิ่งทดสอบต่าง ๆ ภายในลิ้นชักหรือถังเหล่านี้ในคำແเนงที่ระบุข้างล่างนี้

หมายเหตุ สำหรับช่องแค่ที่ไม่มีลิ้นชักหรือกล่องเก็บผ้า หรือภาชนะที่คล้ายกัน ด้านล่างของภาชนะด้านในหรือที่คั่นซึ่งแยกช่องแค่ต่าง ๆ ถือว่าเป็นชั้นวางของที่อยู่ต่ำที่สุด

ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดคำແเนงที่เหมาะสมเป็น ๓ ระดับได้ในเครื่องใช้ทำความเย็นที่ไม่สูงมาก (เช่น กล่องอีเวพอเรเตอร์ ดังรูป ก) ของรูปที่ ๑.๓ ของ เล่ม ๑ จะใช้เฉพาะระดับ TMP₁ และ TMP₂ สำหรับการทดสอบเท่านั้น

จัดวางชั้นวางของที่ปรับคำແเนงได้ซึ่งไม่ได้ใช้สำหรับบรรจุของให้เป็นระเบียบในเครื่องใช้ทำความเย็น โดยใส่ใจคำແเนงที่เลือกวางให้มีอิทธิพลน้อยที่สุดต่อเวลาในการทำให้สิ่งทดสอบต่าง ๆ เย็น

รักษาระยะห่างในแนวตั้งอย่างน้อยที่สุด 15 mm ระหว่างสิ่งทดสอบต่าง ๆ กับชั้นวาง (หรือกระกร้า) ที่อยู่หนีดีขึ้นไป

7.3 ขั้นตอนการทดสอบ

7.3.1 ทั่วไป

ช่องแค่เย็นจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยของ $T_{\text{me}} = +4^{\circ}\text{C} \pm 0.5\text{ K}$ ในสภาพการใช้งานคงที่ ในกรณีที่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิเฉลี่ยให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านี้ได้ ต้องหาผลลัพธ์โดยการเทียบบัญญัติโดยทางที่ทำการวัดในช่วง 2 ครั้ง โดยที่อุณหภูมิระหว่างการทดสอบหนึ่งครั้งต้องเย็นกว่าและอุณหภูมิระหว่างการทดสอบอีกครั้งหนึ่งต้องอุ่นกว่าอุณหภูมิที่ต้องการ

ผลต่างระหว่างอุณหภูมิที่ทดสอบหั้งสองครั้งต้องไม่น่ากว่า 4 K

ห้ามเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของอุปกรณ์ควบคุม เมื่อเริ่มการทดสอบจนถึงเมื่ออุณหภูมิคงที่ตามตารางที่ 2 เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อหน้าต่อไป

ในการนี้ที่เครื่องใช้ทำความเย็นมีระบบ “เย็นเร็ว” (ทำความเย็นเร็ว) ควรเปิดการทำงานตามคำแนะนำการใช้งานในขณะที่บรรจุของเข้าไป

หมายเหตุ เพื่อให้ระบบ “เย็นเร็ว” ทำงานได้ถูกต้อง ระบบจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติในเวลาต่อมา การตั้งค่าด้วยมือให้อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเย็นขึ้น แล้วตั้งค่าด้วยมือให้อุ่นลงในเวลาต่อมา ไม่ถือว่าเป็นการทำงานที่ถูกต้องของระบบ “เย็นเร็ว”

ให้ใช้สิ่งทดสอบและสิ่งทดสอบ M ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ค ของ เล่ม 1

ก่อนบรรจุเข้าเครื่องต้องทำให้สิ่งทดสอบและสิ่งทดสอบ M มีอุณหภูมิคงที่ $+25^{\circ}\text{C} \pm 0.5\text{ K}$

สำหรับรุ่นที่มีรอบการควบคุมการซัดฝาน้ำแข็งควรใส่สิ่งทดสอบต่าง ๆ เมื่อมีความคงที่และมีอุณหภูมิตามเกณฑ์หลังจากระยะเวลาการซัดฝาน้ำแข็งและการคืนสภาพ การทดสอบไม่ควรคำนึงยกับระยะเวลาการซัดฝาน้ำแข็งและการคืนสภาพ

วางแผนสิ่งทดสอบต่าง ๆ อย่างรวดเร็วในช่องแฟ้ม ในการนี้จำเป็นในการบรรจุของอาจต้องอุปกรณ์วัดสำหรับวัดจุด TMP_1 , TMP_2 และ TMP_3 ออกหรือข้ายไปไว้ด้านข้าง

บันทึกอุณหภูมิของสิ่งทดสอบ M จนกว่าสิ่งทดสอบ M ทั้งหมดจะมีค่าเฉลี่ยทางเลขคณิตของอุณหภูมิ ณ ขณะนี้ $+10^{\circ}\text{C}$ และบันทึกระยะเวลาที่ใช้จนกว่าจะทำการเย็น ได้ถึงอุณหภูมิที่กำหนด

7.3.2 การจัดตำแหน่งการบรรจุของในช่องแฟ้ม

บรรจุ荷ลคอมวัต 4.5 kg ต่อบริมาตร 100 L ของช่องแฟ้มเย็น ดำเนินมาโดยปฏิบัติตัวเดียวให้ใกล้เคียง 0.5 kg มากที่สุด

ในการนี้เป็นไปได้จะจัดสรรให้มีจำนวนสิ่งทดสอบเท่า ๆ กันในชั้นวางแต่ละชั้น ในกรณีจำนวนสิ่งทดสอบต่าง ๆ ที่จัดวางไม่เป็นทวีคูณกับจำนวนชั้นวางต้องวางเพิ่มนึ่งสิ่งทดสอบต่อชั้นเริ่มจากด้านล่างสุด (คือ ผลต่างระหว่างของที่บรรจุครั้งสุดท้ายบนชั้นวางต่างชั้นจะไม่น่ากว่าหนึ่งสิ่งทดสอบ)

วางสิ่งทดสอบต่าง ๆ ในแนวนอนในเครื่องใช้ทำความเย็น (คือ บริเวณที่ใหญ่ที่สุด สัมผัสโดยตรงกับชั้นวางที่เหนาจะติด (หรือพื้นช่องแข็งหรือดึงหรือค้านล่างสุดของตะกร้า)

ในการณ์ที่ทำได้ให้เว้นช่องว่างระหว่างสิ่งทดสอบต่าง ๆ ให้เท่ากันตลอดแต่ละค้านในแนวนอน ให้มีที่ว่างแต่ละค้านน้อยที่สุด และที่ว่างหน้าหลัง 15 mm ระหว่างสิ่งทดสอบต่าง ๆ และระหว่างสิ่งทดสอบต่าง ๆ กับผนังหรือภายนอกที่มีผนังหิน ไม่นับช่องระนาบอากาศในชั้นวางสิ่งทดสอบต่าง ๆ ไม่มีข้ออุบของชั้นวาง

จัดวางชั้นแรกของสิ่งทดสอบต่าง ๆ ให้สมมาตรกันตลอดค้านกว้างและค้านลึกทั่วชั้นวางแต่ละชั้น และจัดเรียงค้านหน้าค้านหลังให้ได้แนวตรงกันตรงกาง (คูรูปที่ 4) ในกรณีทำให้ครองกันไม่ได้ให้บรรจุให้ครองกันมากที่สุด

ในการณ์การบรรจุของในระดับใดทำให้ไม่สามารถจัดเรียงตามที่ระบุได้ (เช่น ในกรณีต้องมีหนึ่งชั้นในแต่ละระดับซึ่งการจัดเก็บในถังกว้างเท่ากันสองถังจะทำให้จัดวางแฉกางไม่ได้ หรือชั้นวางค้านหน้าการยกพื้นของคอมเพรสเซอร์ลีกน้อยกว่า 360 mm) ให้เลือกตำแหน่งอื่นซึ่งใกล้เคียงกับที่ระบุไว้มากที่สุดและบันทึกตำแหน่งนั้นไว้

จัดเรียงสิ่งทดสอบอย่างมากที่สุด 3×3 ก้อน คือ ไม่วางมากกว่าเก้าสิ่งทดสอบในหนึ่งชั้น

ในการณ์จัดสรรสิ่งทดสอบให้มากที่สุดสำหรับชั้นแรกบนชั้นวางใดแล้ว และยังต้องการวางเพิ่มอีกบนชั้นวางนั้น ชั้นที่สองจะวางช้อนกันตามลำดับการวางของชั้นแรก สิ่งทดสอบที่อยู่ในชั้นต่อ ๆ มาจะวางช้อนกันในแนวตั้ง (คือ ให้แต่ละสิ่งทดสอบวางเหนือสิ่งทดสอบชั้นล่างเดิมที่โดยไม่มีข้ออุกจากกอง)

หมายเหตุ ข้อความในข้อย่อยนี้ก่อตัวถึงวิธีเลือกตำแหน่งการวางสิ่งทดสอบ ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นข้อตอนการบรรจุสิ่งทดสอบสำหรับการทดสอบ

7.3.3 สิ่งทดสอบ M


จะใช้สิ่งทดสอบ M หากก้อน สำหรับเครื่องใช้ทำความเย็นทุกประเภท เว้นแต่ของที่บรรจุรวมทั้งหมดจะน้อยกว่า 3 kg ในกรณีมีการบรรจุของรวมทั้งหมด 3 kg หรือน้อยกว่า ต้องใช้สิ่งทดสอบ M เท่านั้น วางสิ่งทดสอบ M อย่างมากที่สุดสองสิ่งทดสอบที่ชั้นล่างสุด ของแต่ละระดับทั้งสามระดับ

สำหรับการบรรจุสิ่งทดสอบมากกว่า 3 ก้อน ต้องจัดเรียงสิ่งทดสอบ M ทแยกมุ่งรอบนอกของที่บรรจุดังรูปที่ 4

ใช้สิ่งทดสอบ M วางที่ชั้นล่างสุดของระดับที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ชั้นต่อไปจะใช้สิ่งทดสอบ

ເຫັນນີ້

ເລືອກຕຳແໜ່ງວາງສຶ່ງທດສອນ M ທແຍງມູນສລັບກັນສໍາຮັບຂັ້ນວາງທີ່ອຝູ່ເໜືອຂຶ້ນໄປອົກຂັ້ນ



ทุกด้านที่ทำเครื่องหมาย $\geq 15 \text{ mm}$.

REC

รูปที่ 4 – การเดินชั้นวางของด้วยสิ่งทดสอบ
และสิ่งทดสอบ M เพื่อทดสอบความสามารถในการทำความเย็น

7.4 ข้อมูลที่ต้องบันทึก

บันทึกข้อมูลต่อไปนี้

- ก) มวลที่บรรจุ เป็น กิโลกรัม
- ข) ปริมาตรของช่องแข็งเย็นที่ใช้สำหรับการทดสอบ
- ค) เวลาในการทำความเย็น เป็นชั่วโมง (ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง)
- ง) ตำแหน่งของชั้นวาง ลิ้นชัก หรือถังซึ่งแตกต่างจากที่ระบุไว้
- จ) ตำแหน่งของสิ่งทดสอบซึ่งแตกต่างจากที่ระบุไว้
- ฉ) การตั้งค่าระบบ “เย็นเร็ว” ที่ใช้

8. การทดสอบความสามารถในการทำให้เย็นจนแข็ง

8.1 วัตถุประสงค์

จุดประสงค์ของการทดสอบนี้ คือ เพื่อวัดความสามารถในการทำให้เย็นจนแข็งของช่องแข็งแข็ง ในการพิมพ์ความสามารถเพียงพอของช่องแข็งดังกล่าวอาจได้รับการจัดอันดับเป็นช่องแข็งประเภทสี่ดาวด้วย

8.2 ภาพรวมของวิธีการ

นอกเหนือจากพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับโหลดไม่มีอิออกแข็ง (light load) ให้บรรจุโหลดบล็อกสต์ (ballast load) เข้าไปในช่องแข็งสำหรับการทดสอบการจัดเก็บ (ข้อ 6) ให้เดินเครื่องใช้ทำความเย็นจนกระทั้งอุณหภูมิเสถียรและเป็นไปตามตารางที่ 2 จากนั้นให้เพิ่มโหลดไม่มีอิออกแข็ง ที่มีอุณหภูมิ $+25^{\circ}\text{C}$ ซึ่งโหลดไม่มีอิออกแข็ง นี้เป็นตัวแทนของโหลดอาหารที่จะทำการแข็งแข็ง มีน้ำหนักต่อปริมาตรเท่ากับ 3.5 kg ต่อ 100 L สำหรับช่องแข็งทำงานที่อุณหภูมิ -18°C ให้ทำการวัดระยะเวลาที่จะแข็งแข็งโหลดนี้จนถึงอุณหภูมิ -18°C ในกรณีที่สามารถกระทำได้ในเวลาไม่เกิน 24 h และบนเงื่อนไขอุณหภูมิสูงสุดเกิดขึ้นเป็นช่วงสั้น ๆ อาจจัดอันดับได้ว่าเป็นช่องแข็งประเภทสี่ดาว

หมายเหตุ เพราการบรรจุของเข้าช่องแข็งส่วนใหญ่เหมือนกับการทดสอบการจัดเก็บ จึงอาจเป็นข้อดีที่จะทำการทดสอบเหล่านี้คู่กัน

8.3 ขั้นตอนการเตรียมการทดสอบ-อุณหภูมิโดยรอบ

8.3.1 อุณหภูมิโดยรอบ

อุณหภูมิโดยรอบ ต้องเป็น 25°C (ค.ก.3.2.3 ของ เล่ม 1)

8.3.2 การเตรียมเครื่องใช้ทำความเย็น

8.3.2.1 ทั่วไป

คิดตั้งเครื่องใช้ทำความเย็นตามภาคผนวก ๖ ของ เล่ม ๑

ในการผลิตผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรูปแบบของเครื่องใช้ทำความเย็นได้ จะใช้รูปแบบที่มีปริมาตรมากที่สุด ณ อุณหภูมิต่ำสุดสำหรับการทดสอบนี้

ในการผลิตเครื่องใช้ทำความเย็นมีเครื่องป้องกันการควบแน่นคิดตั้งอยู่ถาวรในการใช้งานปกติ ให้ทำการทดสอบโดยให้เครื่องป้องกันการควบแน่นนั้นทำงานด้วย

เปิดเครื่องป้องกันการควบแน่นซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมด้วยมือได้ และในการผลิตปรับได้จะตั้งค่าไว้ที่อัตราการทำความร้อนสูงสุด

ให้เครื่องป้องกันการควบแน่นซึ่งควบคุมโดยอัตโนมัติใช้งานได้ตามปกติ

ให้เดินเครื่องใช้ทำความเย็นตัวเป็นๆ จนกระหึ่งถึงจุดสมดุลที่หรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๒

- 8.3.2.2 การวัดอุณหภูมิของช่องแข็งเย็นจัดและช่องแข็งหิมะที่ใช้งาน ณ อุณหภูมิสูงกว่า 0°C ในระหว่างการทดสอบจะไม่วัดอุณหภูมิช่องแข็งเย็นจัดแต่จะบรรจุสิ่งทดสอบเข้าไปเพื่อวัดอุณหภูมิในการจัดเก็บ (ดู 6.3.2) สำหรับการสำหรับการหาอุณหภูมิจัดเก็บของช่องแข็งที่อุณหภูมิสูงกว่า 0°C จุดวัด ต้องเป็นไปตามตามภาคผนวก ๖ ของ เล่ม ๑ แต่ให้ใช้สิ่งทดสอบ M แทนที่ทรงกระบอก

8.3.3 การบรรจุของเข้าเครื่องใช้ทำความเย็น

8.3.3.1 ช่องแข็ง - โหลดบล็อกล่าสต์

8.3.3.1.1 ทั่วไป

นอกจากพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับโหลดไม่เยือกแข็งในช่องแข็งอุณหภูมิ -18°C ที่เหมาะสม ให้นำสิ่งทดสอบโหลดบล็อกล่าสต์ที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิช่องแข็งบรรจุเข้าไปในช่องแข็งแข็ง เช่นเดียวกับการทดสอบการจัดเก็บ (ข้อ 6)

ในช่องแข็งอุณหภูมิ -18°C อาจจะโหลดบล็อกล่าสต์ได้ ๓ ก้อน เพื่อให้มีท่วงสำหรับการบรรจุโหลดไม่เยือกแข็งแต่ละก้อนที่จะบรรจุเข้าไป

ในการผลิตแนะนำการใช้งานระบุว่ามีส่วนแยกสำหรับอาหารแข็งแข็งจะใช้ส่วนนี้สำหรับโหลดไม่เยือกแข็ง

8.3.3.1.2 การวางสิ่งทดสอบ M ที่เป็นโหลดบล็อกล่าสต์เพื่อยร่วมกับโหลดไม่เยือกแข็ง

วางสิ่งทดสอบ M ที่เป็นโหลดบล็อกล่าสต์เพื่อทดสอบการจัดเก็บ เว้นแต่มีตำแหน่งใดของพื้นที่ว่างที่ต้องเก็บไว้สำหรับโหลดไม่เยือกแข็ง ในกรณีจะวาง

สิ่งทดสอบ M ในตำแหน่งที่ใกล้กับที่ระบุไว้สำหรับการทดสอบการจัดเก็บ และบันทึกตำแหน่งใหม่นี้ไว้ ในกรณีของสิ่งทดสอบโลดบลล่าสต์วางซ้อนกันอยู่ข้างโลดไม่เยือกแข็งจะวางสิ่งทดสอบ M หนึ่งสิ่งทดสอบแทนสิ่งทดสอบที่อยู่บนสุดอย่างน้อยในหนึ่งกองบนโลดไม่เยือกแข็งแต่ละค้าน ในกรณีมีโลดบลล่าสต์อยู่เหนือโลดไม่เยือกแข็งจะวางสิ่งทดสอบ M หนึ่งสิ่งทดสอบแทนที่สิ่งทดสอบตรงกลางของชั้นที่อยู่เหนือโลดไม่เยือกแข็งพอดี ในกรณีมีโลดบลล่าสต์ข้างล่างโลดไม่เยือกแข็งอาจวางสิ่งทดสอบ M หนึ่งสิ่งทดสอบแทนที่สิ่งทดสอบตรงกลางของชั้นที่อยู่ใต้โลดไม่เยือกแข็งพอดี

8.3.3.2 เครื่องใช้ทำความสะอาดเย็นที่มีช่องแห้งประเภทสามดาวแยกส่วนกัน

ในกรณีเครื่องใช้ทำความสะอาดเย็นมีช่องแห้งประเภทสามดาวแยกส่วนกัน โดยที่มีประตูทางเข้าภายในออกหรือฝาปิดของมันเอง และคำแนะนำ แนะนำว่าก่อนแห้งแข็ง ให้นำอาหารที่แห้งแข็งในช่องเก็บไปไว้ในช่องแห้งประเภทสามดาวและทึ่งที่ว่างในช่องแห้งแข็ง สำหรับรับโลดที่จะบรรจุในช่องแห้งแข็ง (คือ ช่องแห้งประเภทสามดาวถือเป็นส่วนขยายของช่องแห้งแข็ง) อนุญาตให้ใช้เวลาในการทำให้เย็นจนแข็งจาก การทดสอบโดยวิธีนี้ได้ โดยที่

- ก) เมื่อทดสอบตามวิธีการใช้งานนี้ ระยะเวลาในการทำให้เย็นจนแข็ง ได้รับการยืนยันและข้อกำหนดอุณหภูมิสำหรับช่องแห้งอื่นๆ (คู่ 8.5.1 ก) ถึง ช) (ถ้ามี) เป็นไปตามที่กำหนดระหว่างการทดสอบความสามารถในการทำให้เย็นจนแข็ง และ
- ข) โลดไม่เยือกแข็งที่ใช้ในช่องแห้งแข็งอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ 3.5 kg ต่อ 100 L ของปริมาตรรวมของช่องแห้งแข็งแข็งและช่องแห้งสามดาว เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดที่จะไม่ทึ่งสิ่งทดสอบโลดบลล่าสต์มากกว่า 3 ก้อนเพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับโลดไม่เยือกแข็งแต่ละก้อนเป็นไปได้ว่า อาจจะต้องเก็บโลดบลล่าสต์บางก้อนไว้ในช่องแห้งแข็งบ้าง

8.4 ขั้นตอนการทดสอบ

8.4.1 เงื่อนไขในตอนเริ่มต้น

หลังจากปรับอุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามต้องการแล้วปล่อยให้เครื่องใช้ทำความสะอาดเย็นที่มีการบรรจุของถ้าทำงานบนกระถังสภาวะการใช้งานคงที่

หลังจากสภาวะการใช้งานคงที่อุณหภูมิภายในจะคงที่ 2 ยกเว้นอุณหภูมิเริ่มต้นของช่องแห้งใดๆที่ไม่มี การกำหนดขีดจำกัดอุณหภูมิที่ต่ำกว่าในตาราง ต้องมี

อุณหภูมิไม่ต่ำกว่าอุณหภูมิเป้าหมายเกินกว่า 2 K

ในการผลีของเครื่องใช้ทำความเย็นซึ่งไม่สามารถปรับอุณหภูมิช่องแข็งได้เอง ในการตั้งค่า เช่นนี้ไม่ได้ จะดึงค่าให้ช่องแข็งที่มีอุณหภูมิไม่ตรงตามข้อกำหนดนั้นต่ำกว่าขีดจำกัดล่าง เพื่อให้อุ่นที่สุดเท่าที่จะทำได้

ความต่อเนื่องของการระบุอุณหภูมิจากชัยไปขวาในตารางที่ 2 บ่งบอกถึงลำดับที่มาก่อน ในกรณีของความเป็นไปได้ของอุณหภูมิต่าง ๆ

ในบางกรณี อาจไม่จำเป็นต้องทำให้เสถียรตามที่ระบุในหัวข้อนี้ ก่อนที่จะทำให้เสถียร ตามที่ระบุไว้ใน 8.4.2

8.4.2 การตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุม

ในการผลีเครื่องใช้ทำความเย็นมีวิธีแข็งล่างหน้า (แข็งเร็วหรือทำให้เย็นจนแข็ง อย่างรวดเร็ว) หลังจากสภาวะการใช้งานเสถียรตาม 8.4.1 จะดึงค่าให้เครื่องใช้ทำความเย็นทำงานในสภาวะแข็งล่างหน้าตามคำแนะนำการใช้งานเดิมตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน 8.4.3

ในการผลีไม่มีคำแนะนำเป็นพิเศษสำหรับการแข็งล่างหน้า ให้ทำงานขั้นตอนใน 8.4.3 หลังจากเครื่องใช้ทำความเย็น มีสภาวะการใช้งานเสถียรตามข้อกำหนดอุณหภูมิใน 8.4.1

8.4.3 การทำให้โหลดไม่เยือกแข็งเย็นจนแข็ง

หลังจากมีสภาวะที่ระบุไว้ใน 8.4.2 จะใส่โหลดไม่เยือกแข็งเข้าไป สำหรับรุ่นที่มีวงจรควบคุมการจัดฝ้าหน้าแข็งควรเดินโหลดไม่เยือกแข็งเมื่อไม่เสถียรภาพเกิดขึ้นและอุณหภูมิตรงตามเกณฑ์หลังจากระยะเวลาการจัดฝ้าหน้าแข็งและการคืนสภาพ การทดสอบนี้ไม่ควรดำเนินการกับระยะเวลาการจัดฝ้าหน้าแข็งและการคืนสภาพ เมื่อถึงจุดที่ไม่เสถียรภาพก่อนที่จะบรรจุโหลดไม่เยือกแข็ง ไม่อนุญาตให้มีการปรับตั้งอุปกรณ์ควบคุมที่ปรับตั้งด้วยมือได้อีก นอกจากที่ระบุไว้ใน 8.4.2

โหลดไม่เยือกแข็ง ต้องมีน้ำหนัก 3.5 kg ต่อ 100 L ของปริมาตรรวมของช่องแข็งทั้งหมดที่ระบุว่าเป็นช่องแข็งประเภทสี่ดาว (ยกเว้นส่วนประเภทสองดาว) โหลดที่คำนวณทั้งหมดต้องปิดเศษให้ใกล้เคียง 0.5 kg มากที่สุด ยกเว้นไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่มีโหลดต่ำกว่า 2.0 kg

โหลดไม่เยือกแข็ง ต้อง สิงทดสอบที่ทำให้มีอุณหภูมิ $+25^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ K}$ ไว้ล่างหน้า

วางแผนทดสอบโหลดไม่เยือกแข็งให้ร้านและศูนย์ที่ระบุในคำแนะนำและ ข้อกำหนดของแผนการจัดเก็บ (ดูข้อ 6) ในกรณีไม่มีคำแนะนำจะวางแผนสิงทดสอบค้าง ๆ ในแบบที่น่าจะแข็งแข็งได้เร็วที่สุด

วางสิ่งทดสอบให้โลดไม่เยือกแข็งห่างจากสิ่งทดสอบให้ลดบล๊อตถ้าสต์อ่บยังน้อบ 15 mm อนุญาตให้ใช้ตัวกันระหว่างกองที่ติดกันได้แต่ไม่อนุญาตให้เว้นช่องว่างค้ายวดชื่อ
(ดู 6.3.3.2)

ให้กระจายสิ่งทดสอบ M อ่างสม่ำเสมอตลอดทั่วโลดไม่เยือกแข็ง โดยมีสิ่งทดสอบ M อ่างน้อยหนึ่งก้อน วางใกล้กับจุดศูนย์กลางทางเรขาคณิตของโลดไม่เยือกแข็ง ให้นากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสัดส่วนสิ่งทดสอบ M 1 ก้อน ต่อ 3 kg ของโลดไม่เยือกแข็ง และมีสิ่งทดสอบ M อ่างน้อย 2 ก้อน

8.4.4 ข้อมูลการทดสอบระยะเวลาที่จะบันทึก

บันทึกอุณหภูมิของสิ่งทดสอบ M ที่เป็นโลดบล๊อตถ้าสต์และโลดไม่เยือกแข็งพร้อมด้วยสิ่งทดสอบ M ในช่องแข็งอ่น ๆ (ถ้ามี) ณ คราวสิ่งทดสอบ M ห้องหมอดที่เป็นโลดไม่เยือกแข็งจะมีค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตของอุณหภูมิ ณ ขณะนั้น $\leq -18^{\circ}\text{C}$ บันทึกเวลาที่ใช้ในการทำให้ถึงอุณหภูมนี้

8.5 เกณฑ์การทำให้ได้รับการจัดอันดับช่องแข็งประเภทสี่ดาว

ช่องแข็งจะได้รับการจัดอันดับสี่ดาวในกรณีสิ่งทดสอบ M ที่เป็นโลดไม่เยือกแข็งห้องหมอดมีค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตของอุณหภูมิ ณ ขณะนั้น $\leq -18^{\circ}\text{C}$ ในเวลาไม่เกิน 24 h และ

- ก) เว้นแต่ระยะเวลาการจัดฝ้าน้ำแข็งและการคืนสภาพความเกี่ยวกับการทดสอบ ยังมีสิ่งทดสอบ M ที่เป็นโลดบล๊อตถ้าสต์ที่มีอุณหภูมิสูงสุด $\leq -15^{\circ}\text{C}$ และในช่วงท้ายของการทดสอบสิ่งทดสอบ M ที่เป็นโลดบล๊อตถ้าสต์ที่อุ่นที่สุดมีอุณหภูมิสูงสุด $\leq -18^{\circ}\text{C}$
- ข) ในกรณีระยะเวลาการจัดฝ้าน้ำแข็งและการคืนสภาพความเกี่ยวกับการทดสอบ ยังมีสิ่งทดสอบ M ที่เป็นโลดบล๊อตถ้าสต์ที่มีอุณหภูมิสูงสุด $\leq -12^{\circ}\text{C}$ ในระหว่างระยะเวลาการจัดฝ้าน้ำแข็งและการคืนสภาพและในช่วงท้ายของการทดสอบสิ่งทดสอบ M ที่เป็นโลดบล๊อตถ้าสต์ที่อุ่นที่สุดมีอุณหภูมิสูงสุด $\leq -18^{\circ}\text{C}$
- ค) สิ่งทดสอบ M ที่อุ่นที่สุดในช่องแข็งประเภทสามดาวที่แยกส่วนกัน ในกรณีที่ไม่ได้ใช้สำหรับโลดบล๊อตถ้าสต์ตาม 6.3.3.3 ยังคงมีอุณหภูมิสูงสุด $\leq -18^{\circ}\text{C}$ (に基づกระยะเวลาสั้น ๆ ที่อนุญาตในระหว่างระยะเวลาการจัดฝ้าน้ำแข็งและการคืนสภาพความที่ระบุไว้ในตารางที่ 2)
- ง) สิ่งทดสอบ M ที่อุ่นที่สุดในส่วนหรือช่องแข็งประเภทสองดาวโดยยังคงมีอุณหภูมิสูงสุด $\leq -12^{\circ}\text{C}$ (に基づกระยะเวลาสั้น ๆ ที่อนุญาตในระหว่างระยะเวลาการจัดฝ้าน้ำแข็งและการคืนสภาพความที่ระบุไว้ในตารางที่ 2)

- ก) สิ่งทดสอบ M ที่อุ่นที่สุดในช่องแข็งประเภทหนึ่งดาวบัคคงมีอุณหภูมิสูงสุด $\leq -6^{\circ}\text{C}$
- ข) อุณหภูมิเฉลี่ย ณ ขณะนี้ ของช่องแข็ง T_a ของช่องแข็งเย็น ในระหว่างการทดสอบต้องไม่เกิน $+7^{\circ}\text{C}$ โดยที่ T_1, T_2, T_3 แต่ละค่าบังคับอยู่ระหว่าง -1°C และ $+10^{\circ}\text{C}$
- ค) อุณหภูมิ ณ ขณะนี้ T_{c1}, T_{c2}, T_{c3} ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมของช่องแข็งแบบเซลลาร์ต้องไม่ต่ำกว่า 0°C

8.6 ข้อมูลที่จะบันทึก

- ก) มวล荷重บัลลัสต์ เป็น กิโลกรัม
- ข) มวล荷重ไม่เยือกแข็ง เป็นกิโลกรัม
- ค) เวลาในการทำให้荷重ไม่เยือกแข็งเย็นจนแข็ง เป็น ชั่วโมง
- ง) ปริมาตรของช่องแข็งที่เก็บไว้
- จ) อุณหภูมิที่อุ่นที่สุดที่วัดได้ในสิ่งทดสอบ M ที่เป็น荷重บัลลัสต์ที่จัดเก็บไว้ระหว่างการทดสอบความสามารถในการทำให้荷重ไม่เยือกแข็งเย็นจนแข็ง พร้อมทั้งอุณหภูมิที่อุ่นที่สุดที่วัดได้ในสิ่งทดสอบ M ในช่องแข็งประเภทสามดาว ส่วนหรือช่องแข็งประเภทสองดาว และช่องแข็งประเภทหนึ่งดาว และในระหว่างการพัฒนาของอุณหภูมิสูงกว่า -18°C (หรือ -12°C ตามความเหมาะสม) และในระหว่างวงจรควบคุมการจัดฝ่าน้ำแข็ง (ดูตารางที่ 2)
- ฉ) ให้ใช้ค่าสูงสุดและต่ำสุดของ T_1, T_2, T_3 , และ T_{c1}, T_{c2}, T_{c3} , ถ้ามี
- ช) ให้ตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิทั้งหมดซึ่งรวมถึงเครื่องตั้งเวลา ถ้ามี
- ช) แผนภูมิของแผนการจัดเก็บสำหรับเครื่องใช้ทำความเย็นซึ่งแสดงให้เห็นตำแหน่งของสิ่งทดสอบ M และตำแหน่งของสิ่งทดสอบ M ที่อุ่นที่สุดสำหรับทั้ง荷重บัลลัสต์และ荷重ไม่เยือกแข็ง
- ฌ) ในการณ์เครื่องใช้ทำความเย็นติดอุปกรณ์ที่ตั้งค่าให้ช่องแข็งทำงานต่อเนื่องเมื่อทำการแข็ง และหลังจากนั้นให้กลับคืนสู่การควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ เวลาที่ใช้ก่อนที่จะกลับคืนการทำงานในการควบคุมอุณหภูมิปกติ
- ญ) ทั้ง荷重ไม่เยือกแข็งที่มีปริมาตรอย่างน้อยที่สุด 3.5 kg ของสิ่งทดสอบต่อ 100 L และกรณ์ที่น้อยกว่า 2.0 kg จะใช้เวลาในการทำให้เย็นจนแข็งไม่เกิน 24 h
- ฐ) ความสามารถในการทำให้เย็นจนแข็งแบบเฉพาะ (x) เป็น $[\text{kg} / 12 \text{ h}] = \left(\frac{M_f \times 12 \text{ h}}{\Delta t_f} \right)$

โดยที่

M_1 คือ โหลดไม่เยื้องแข็ง (kg)

Δt คือ เวลาในการทำให้เย็นจนแข็ง (h)

9. การทดสอบความสามารถในการทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

9.1 วัตถุประสงค์

จุดประสงค์ของการทดสอบนี้ คือ เพื่อกำหนดความสามารถในการทำน้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติในเครื่องใช้ทำความเย็น

9.2 ขั้นตอน

9.2.1 อุณหภูมิโดยรอบและอุณหภูมิของน้ำ

อุณหภูมิโดยรอบและอุณหภูมิของน้ำ คือ 25°C (คู่ ก.3.2.3 ของ เล่ม 1)

ในกรณีเชื่อมต่อเครื่องใช้ทำความเย็นกับแหล่งจ่ายน้ำจะวัดอุณหภูมิของน้ำตรงจุดที่เชื่อมต่อกับเครื่องใช้ทำความเย็น

9.2.2 การเตรียมเครื่องใช้ทำความเย็น

ติดตั้งเครื่องใช้ทำความเย็นตามภาคผนวก ๖ ของ เล่ม 1

ทำให้ช่องแข็งทั้งหมดกว้างเป็น กำหนดอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ๖ ของ เล่ม 1

ให้ทดสอบเครื่องใช้ทำความเย็นที่มีเครื่องป้องกันการควบแน่น ซึ่งติดตั้งด้วยในระหว่างการใช้งานปกติพร้อมกับการใช้งานเครื่องทำความร้อน

เปิดเครื่องป้องกันการควบแน่นซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมด้วยมือได้ และในกรณีปรับได้จะตั้งค่าไว้ที่อัตราการทำความร้อนสูงสุด

ให้เครื่องป้องกันการควบแน่นซึ่งควบคุมโดยอัตโนมัติใช้งานได้ตามปกติ

อุปกรณ์เสริมภายในทั้งหมดที่มีมาให้พร้อมเครื่องใช้ทำความเย็นจะอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ เว้นแต่ให้ถอดคาดาน้ำแข็งก่อนที่บรรจุคำนึงมือออกไป

หลังจากสภาวะการใช้งานเสถียร อุณหภูมิกายในต้องเป็นไปตามตารางที่ ๒ ยกเว้นอุณหภูมิเริ่มต้นเฉลี่ยของช่องแข็งที่ไม่ระบุขึ้นจากอุณหภูมิที่ลดลงไว้ในตารางต้องไม่ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ต้องการมากกว่า 2 K

ในกรณีที่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิช่องแข็งแต่ละช่องในเครื่องใช้ทำความเย็นเองได้ ใน

กรณีตั้งค่าชั่นนั้นไม่ได้จะตั้งค่าให้ช่องแซฟท์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า จึงจำกัดล่างให้อุ่นที่สุดเท่าที่จะทำได้

ในกรณีที่ปรับขนาดได้ ให้ปรับช่องแซฟท์แบบเซลลาร์ให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ในกรณีปรับขนาดได้) พร้อมปรับตั้งอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (ตัวอย่าง ช่องเปิด-ปิด เป็นต้น) ที่ตั้งค่าตามคำแนะนำการใช้งาน หรือในกรณีไม่มีคำแนะนำการใช้งานจะตั้งค่าให้ได้อุณหภูมิตามตารางที่ 2

ในกรณีเครื่องใช้ทำความเย็นมีวงจรควบคุมการจัดฝาน้ำแข็งจะยังคงใช้งานเพื่อการทดสอบนี้ แต่การทดสอบความสามารถในการทำน้ำแข็งไม่ควรควบคุมกับระยะเวลา การจัดฝาน้ำแข็งและการคืนสภาพ

9.2.3 ขั้นตอนการทดสอบ

9.2.3.1 แบบเชื่อมแพลล์จ่ายน้ำโดยตรง

เชื่อมต่อเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติแบบเชื่อมต่อน้ำโดยตรงตามคำแนะนำการใช้งานกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีอุณหภูมิ $25^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ K}$ ก่อนเริ่มการทดสอบความสามารถในการทำน้ำแข็ง ใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติเป็นเวลาเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่า ใช้งานได้ดี และต้องแน่ใจว่าไม่มีน้ำค้างอยู่ในถ้วยเก็บก้อนน้ำแข็ง

สำหรับเครื่องทำน้ำแข็งที่ทำงานเป็นรอบจะเริ่มการทดสอบเมื่อครบรอบเดินน้ำ สำหรับอุปกรณ์ทำน้ำแข็งแบบต่อเนื่อง (ที่ไม่เป็นรอบ) อาจเริ่มการทดสอบได้ทุกเวลาหลังจากสภาพภาวะการทำงานน้ำแข็งคงที่ ทำให้กล่องเก็บน้ำแข็งว่างเปล่าและใส่เข้าไปยังตำแหน่งเดิมเมื่อเริ่มการทดสอบ

การทดสอบจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักเป็นเวลาอย่างน้อย 12 h สำหรับเครื่องทำน้ำแข็งแบบต่อเนื่อง และเป็นเวลา 12 h บวกเวลาที่ต้องเพิ่มเพื่อให้ครบรอบทั้งหมดสำหรับเครื่องทำน้ำแข็งที่ทำงานเป็นรอบ ในกรณีกล่องจัดเก็บว่างระหว่างการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะใช้งานได้โดยไม่หยุดชะงัก ปริมาณน้ำแข็งที่ทำได้หากจากการซั่งมวลน้ำแข็งในถ้วยเก็บก้อนน้ำแข็ง ณ จุดสิ้นสุดการทดสอบ

เมื่อทดสอบเสร็จสมบูรณ์จะชั่งมวลของน้ำแข็งในกล่องจัดเก็บ ในกรณีที่น้ำแข็งเป็นน้ำแข็งไม่สมบูรณ์ เข้าไปในกล่องจัดเก็บให้ทำการทดสอบซ้ำอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในกรณีเกิดสภาวะเดินต่อเนื่องให้หยุดการทดสอบและรายงานสภาวะดังกล่าว

บันทึกเวลาที่ใช้ในการทดสอบเพื่อใช้ในการคำนวณความสามารถในการทำงานน้ำแข็ง เป็น กิโลกรัมต่อชั่วโมง

9.2.3.2 แบบเชื่อมต่อแบบถังพัก

เพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้ดี ก่อนเริ่มทดสอบความสามารถในการทำงานน้ำแข็งจะใส่น้ำ 300 g ที่อุณหภูมิแรกเริ่ม $25^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ K}$ ในถังของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ และใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อย 12 h จนกว่าจะมีระดับต่ำสุดและไม่มีการทำน้ำแข็งอีก และต้องแน่ใจว่าไม่มีน้ำค้างอยู่ในตัวเก็บก้อนน้ำแข็ง

เปิดประตูทางเข้าสู่กล่องเก็บน้ำแข็งและนำน้ำแข็งในกล่องเก็บน้ำแข็งออกมา เปิดประตูทึบไว้หนึ่งนาที

เติมน้ำใส่ถังให้ถึงปริมาณสูงสุด (ที่อุณหภูมิ $25^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ K}$) ที่ระบุไว้ในคำแนะนำการใช้งาน ใส่ถังใหม่อีกครั้ง ใช้เวลาในการถอดและใส่ถังกลับเข้าไปใหม่ให้น้อยกว่าหนึ่งนาที เปิดประตูช่องแซฟช์เจลเข้าสู่ถังไว้เป็นเวลา 1 min

เริ่มการทดสอบเมื่อเติมน้ำใส่พิมพ์ทำงานน้ำแข็งครั้งแรกหลังจากใส่ถังกลับเข้าไปใหม่

ทำการทดสอบอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักเป็นเวลาอย่างน้อย 12 h สำหรับเครื่องทำงานน้ำแข็งแบบต่อเนื่อง และเป็นเวลา 12 h บวกเวลาที่ต้องเพิ่มเพื่อให้ครบวงจร ทั้งหมดสำหรับเครื่องทำงานน้ำแข็งแบบเป็นรอบ ซึ่งน้ำหนักน้ำแข็งในกล่องจัดเก็บเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ

อาจตรวจจับการทำงานได้โดยคุณภาพอุณหภูมิที่ค้านถ่วงพิมพ์ทำงานน้ำแข็ง

บันทึกเวลาที่ใช้ในการทดสอบเพื่อใช้ในการคำนวณความสามารถในการทำงานน้ำแข็ง เป็น กิโลกรัมต่อชั่วโมง

9.3 ข้อมูลที่จะบันทึก

บันทึกข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการทดสอบแต่ละครั้ง (ตามความเหมาะสม)

ก) ประเภท หมายเลขรุ่น และหมายเลขลำดับของเครื่องทำงานน้ำแข็ง

ข) อุณหภูมิช่องแซฟลีบสำหรับช่องแซฟแต่ละช่องเมื่อเริ่มทดสอบ

ค) ความสามารถในการทำงานน้ำแข็งเป็น กิโลกรัมต่อชั่วโมง

๑) การตั้งค่าความคุณอุณหภูมิ

ภาคผนวก ก

(อ้างอิง)

การทดสอบความสามารถในการคงความเย็น

ก.1 ทั่วไป

จุดประสงค์ของการทดสอบนี้ คือ เพื่อวัดความสามารถสำรองของเครื่องใช้ทำความเย็น – โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิโดยรอบสูง การทดสอบนี้ไม่ใช้กับเครื่องจัดเก็บไวน์แบบเดียวหรือซึ่งองเก็บไวน์ภายในเครื่องใช้ทำความเย็น

ก.2 ภาพรวมของวิธีการ

การทดสอบความสามารถในการคงความเย็น เริ่มนเมื่อเครื่องใช้ทำความเย็นทั้งเครื่องซึ่งรวมถึงภายในที่มีความร้อนสมดุลกับห้องทดสอบที่อุณหภูมิ 43°C แล้วจึงเปิดเครื่องใช้ทำความเย็นและใช้งานเพื่อกำหนดเวลาที่จะใช้ในการทำให้อุณหภูมิลดลงตามที่ระบุไว้ในตารางที่ ก.1

ก.3 ขั้นตอนการตั้งค่า

ก.3.1 อุณหภูมิโดยรอบห้องทดสอบ

ตั้งอุณหภูมิของห้องทดสอบที่ 43°C ตลอดระยะเวลาการทดสอบ โดยให้รักษาอุณหภูมิไว้ที่ 42.5°C หรืออุ่นกว่า หากเว้นทำการหวนสอบสมรรถนะที่ผู้ทำก่อล่าวอ้าง ในกรณีนี้ต้องรักษาอุณหภูมิที่ $43.0^{\circ}\text{C} \pm 0.5\text{ K}$

ก.3.2 การติดตั้ง

ติดตั้งเครื่องใช้ทำความเย็นตามภาคผนวก ข ของ เล่ม 1

ก.3.3 การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ต้องทำการต่อหรือเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันโอลด์เกินของคอมเพรสเซอร์ ปิดการใช้งานหรือตั้งค่าของอุปกรณ์อื่นใดซึ่งอาจทำให้ระบบทำความเย็นทำงานไม่ต่อเนื่องระหว่างการทดสอบความสามารถในการคงความเย็น และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้สามารถควบคุมได้เพื่อให้ระบบทำความเย็นใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการทดสอบ ตั้งค่า (หรือเชื่อมต่อ) อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ และในกรณีเป็นไปได้และจำเป็นให้ปิดการทำงานของระบบขัดฝาหน้าแข็งอัตโนมัติเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างต่อเนื่องในการทดสอบนี้ในกรณีไม่สามารถปิดการทำงานของระบบขัดฝาหน้าแข็งได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน ให้ตั้งอุปกรณ์ควบคุมเป็นค่าเริ่มต้นจากผู้ผลิตหรือค่าที่แนะนำ

ก.3.4 ลักษณะที่ผู้ใช้สามารถปรับได้

ตั้งแต่เพ่นปรับลงและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ผู้ใช้ปรับได้ตามต้องการเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด

ซึ่งรวมถึงช่องแข็งเนกประสงค์ (ถ้ามี) ซึ่งการปรับเซ็นเซอร์ไม่ทำให้ประสิทธิภาพของอุณหภูมิซึ่งองแข็งเหล่านี้น้อยลงของขอบเขตที่ระบุว่าทำงานได้เย็นที่สุด

ซึ่งไม่รวมถึงเพ่นปรับลงและอุปกรณ์ควบคุมของชิ้นส่วนประกอบเพิ่มเติม ซึ่งจะตั้งค่าให้เย็นที่สุด

ก.3.5 ชิ้นส่วนประกอบภายใน

ตลอดอุปกรณ์ที่เก็บความร้อน (เช่น ไอซ์บิริกหรือสิ่งของที่นำองเดียวกันนี้) ซึ่งตลอดเวลาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการทดสอบทั้งหมดไม่ว่าคำแนะนำการใช้งานจะแนะนำอย่างไรก็ตาม

วางแผน (หรืออุด) ชิ้นส่วนประกอบภายในอื่น ๆ ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ใน ข.2.5.1 ของ เล่ม 1

คาดน้ำแข็งที่เหลืออยู่ต้องว่างเปล่าตลอดระยะเวลาการทดสอบ

ก.3.6 การกำหนดอุณหภูมิช่องแข็ง

ติดเชนเซอร์อุณหภูมิอากาศในช่องแข็งทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ของ เล่ม 1 ยกเว้นช่องแข็งประเภทศูนย์ดาวซึ่งไม่ต้องวัดอุณหภูมิ

ก.4 ขั้นตอนการทดสอบ

ก.4.1 ทั่วไป

ขั้นตอนการทดสอบมีดังนี้

ก.4.2 การปล่อยให้อุณหภูมิเริ่มต้นการทดสอบ

ที่อุณหภูมิโดยรอบห้องทดสอบ 43°C และเครื่องใช้ทำความเย็นปิดการทำงานอยู่ ให้เปิดประตู ลินชัก และฝาปิดทั้งหมดของเครื่องใช้ทำความเย็นและปล่อยทิ้งไว้ให้เครื่องใช้ทำความเย็นมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิโดยรอบ

หมายเหตุ จากประสบการณ์ที่ให้เห็นว่าโดยปกติต้องปิดประตูเครื่องใช้ทำความเย็นในห้องทดสอบทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดเรื่องภาวะสมดุล ข้างล่างนี้

ปิดประตูแต่ยังเปิดการทำงานเครื่องใช้ทำความเย็น เครื่องใช้ทำความเย็นจะมีสภาวะ

เริ่มต้นที่ต้องการสำหรับการทดสอบความสามารถในการคงความเย็น เมื่อเวลาผ่านไป 30 min ตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

ก) อุณหภูมิช่องแข็งเหลี่ยมในช่องแข็งแต่ละช่องไม่ต่างกันเกิน 0.3°C หรือ

ข)

(1) สำหรับการทดสอบเพื่อกำหนดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ทำความเย็น อุณหภูมิช่องแข็งเหลี่ยมในช่องแข็งแต่ละช่องไม่ลดต่ำกว่า 43°C

(2) สำหรับการทดสอบเพื่อพิสูจน์ยืนยันประสิทธิภาพ อุณหภูมิเหลี่ยมของช่องแข็งแต่ละช่องไม่สูงเกิน 43°C

ก.4.3 การทดสอบ

เปิดเครื่องใช้ทำความเย็นและใช้งานจนกว่าอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยในช่องแข็งทั้งหมดอยู่ที่หรือต่ำกว่าอุณหภูมิลดลงที่ใช้ได้ในตารางที่ ก.1 เมื่อันกัน

หมายเหตุ ขณะที่อุณหภูมิช่องแข็งกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องระหว่างการทดสอบการลดลง อุณหภูมิ ณ ขณะนั้นของช่องแข็ง ที่เวลาใดๆตาม คือค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตของอุณหภูมิอากาศของจุดที่วัดทั้งหมดภายในช่องแข็งหรือช่องแข็งอย่าง เวลาหนึ่ง

ก.5 จุดสิ้นสุดการทดสอบ

สามารถยุติการทดสอบได้เมื่ออุณหภูมิอากาศเฉลี่ยในช่องแข็งทั้งหมดอยู่ที่หรือต่ำกว่าอุณหภูมิลดลงที่ใช้ได้เมื่อันกันทั้งหมด

อุณหภูมิลดลงจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางที่ ก.1

ตารางที่ ก.1 - อุณหภูมิคง常 สำหรับช่องแข็ง

ประเภทของช่องแข็ง	อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย °C
ช่องเก็บอาหารก่อนปูรุ้ง	20
ช่องแข็งแบบเซลลาร์	15
ช่องแข็งเย็น	8
ช่องแข็งเย็นจัด	6
ช่องแข็งประเภทศูนย์คาว	ไม่มีข้อกำหนด
ช่องแข็งประเภทหนึ่งคาว	-1
ช่องแข็งประเภทสองคาว	-7
ช่องแข็งประเภทสามและสี่คาว	-12

ก.6 ข้อมูลที่จะบันทึก

บันทึกข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการทดสอบแต่ละครั้ง (ตามความเหมาะสม):

- ก) ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มการทดสอบจนกระทั่งช่องแข็งทั้งหมดอยู่ที่หรือต่ำกว่าอุณหภูมิที่ต้องการในตารางที่ ก.1 เมื่อถูกกันทั้งหมด
- ข) มีอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยในช่องแข็งแต่ละช่อง
- ค) ในการพิมพ์คำแนะนำอื่นที่เลือกสำหรับตัววัดอุณหภูมิอากาศ (ทั้งหมดตามภาคผนวก ๑ ของ เล่ม ๑)
- ง) พังค์ชั่นที่เลือกสำหรับช่องแข็งที่มีการใช้งานสารพัดประโยชน์
- จ) คำแนะนำของแผ่นกันที่ผู้ใช้ปรับได้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิการใช้งานในพื้นที่ว่างในเครื่องใช้ทำความเย็น (ซึ่งรวมถึงพื้นที่ว่างในชั้นส่วนประกอบเพิ่มเติมรวมทั้งในช่องแข็งต่างๆ)
- ฉ) การตั้งค่าของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ผู้ใช้ปรับได้ทั้งหมด
- ช) การตั้งค่าของสวิตช์และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ ที่ผู้ใช้ปรับได้ทั้งหมด
- ช) การเปิดปิดวงจรการทำงาน หรือการปรับแก้ใดๆ ในทางใดๆ ของอุปกรณ์ใดๆ สำหรับการทดสอบ

ภาคผนวก ข

(อ้างอิง)

เครื่องจัดเก็บไวน์และช่องแข็ง การทดสอบการจัดเก็บ

๔.๑ วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้ คือ เพื่อตรวจสอบความเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ที่ อุณหภูมิโดยรอบแต่ละค่า (คุณสมบัติ ๓.๒.๓ ในเล่ม ๑) สำหรับระดับชั้นภูมิอากาศที่เหมาะสม

๔.๒ ข้อกำหนดอุณหภูมิการจัดเก็บ

ภายใต้สภาวะที่ระบุไว้ในข้อนี้และสำหรับระดับชั้นภูมิอากาศที่ระบุแต่ละระดับ เครื่องจัดเก็บไวน์จะสามารถรักษาอุณหภูมิในการจัดเก็บที่ต้องการในช่องแข็งทั้งหมดให้ เมนีอนกันได้ (และความผันแปรของอุณหภูมิที่ยอมให้มีได้ในระหว่างระยะเวลาการจัดฝา น้ำแข็งและการคืนสภาพ ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ข้างล่างนี้

ข้อกำหนดอุณหภูมิในการจัดเก็บ

ขอบเขตการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับช่องเก็บไวน์

$$T_{wma} : +5^{\circ}\text{C} \leq T_{wma} \leq +20^{\circ}\text{C}$$

อุณหภูมิช่องเก็บไวน์สามารถลดลงได้ถึง

$$T_{wma} \leq +12^{\circ}\text{C}$$

ในการณ์ เครื่องจัดเก็บไวน์หรือช่องเก็บไวน์ไม่ได้อุณหภูมิ $\leq +12^{\circ}\text{C}$ ในการทดสอบนี้ จะจัดประเภทและทดสอบให้เป็นช่องเก็บอาหารก่อนปูรุ่ง จะไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นช่องเก็บไวน์ตามมาตรฐานฉบับนี้

ในการณ์ ช่องเก็บไวน์สองช่องหรือมากกว่าในเครื่องใช้ทำความเย็นหนึ่งเครื่อง สามารถ แบ่งย่อยขอบเขตการตั้งอุณหภูมิเฉพาะส่วนของขอบเขตอุณหภูมิในช่องเก็บไวน์แต่ละช่องได้ (ยกตัวอย่าง เครื่องจัดเก็บไวน์ที่มีช่องแข็งสองช่อง จัดให้ช่องหนึ่งมีอุณหภูมิตั้งแต่ $+6^{\circ}\text{C}$ ถึง $+14^{\circ}\text{C}$ และอีกช่องหนึ่งตั้งแต่ $+10^{\circ}\text{C}$ ถึง $+18^{\circ}\text{C}$ จึงจะตรงตามข้อกำหนดนี้)

ในระหว่างระยะเวลาการจัดฝาน้ำแข็งและการคืนสภาพไม่อนุญาตให้อุณหภูมิ T_{wma} ของ ช่องเก็บไวน์ เพิ่มสูงเกิน 1.5 K เหนือค่าเฉลี่ยช่องแข็งนั้น

หมายเหตุ ๑ นี่เป็นระยะเวลาสั้นกว่าที่อนุญาตในเชิงอรรถ ๖ ของตารางที่ ๒

หมายเหตุ ๒ ตัวอย่างของวงจรควบคุมการจัดฝาน้ำแข็งสำหรับเครื่องใช้ทำความเย็น-

เครื่องแข็งแบบไม่มีน้ำแข็งเกาะดังในรูปที่ 1 ของ เล่ม 1

ช.3 การวัดอุณหภูมิในช่องแข็ง

เพื่อกำหนดอุณหภูมิในการจัดเก็บของช่องแข็งเหล่านี้ จะวางสิ่งทดสอบ M ตามข้อ ช.6 ของ เล่ม 1

ช.4 การเตรียมเครื่องใช้ทำความเย็น

ติดตั้งเครื่องจัดเก็บไวน์ในห้องทดสอบตามภาคผนวก ข ของ เล่ม 1 ในกรณีเครื่องจัดเก็บไวน์มี อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ผู้ใช้ปรับได้จะตั้งค่าตามคำแนะนำการใช้งานสำหรับการใช้งาน ปกติที่อุณหภูมิโดยรอบที่เหมาะสม ในกรณีเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ปรับไม่ได้จะทำการวัด เครื่องใช้ทำความเย็นเมื่อสั่งนอน อนุญาตให้ปรับอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ผู้ใช้ปรับได้อีก

ในกรณีเครื่องจัดเก็บไวน์มีช่องเก็บไวน์มากกว่านึงช่องและผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลง ปริมาณตราช่องช่องแข็งเหล่านี้เองได้ จะปรับช่องแข็งเพื่อให้ช่องแข็งที่มีอุณหภูมิต่างจากอุณหภูมิ โดยรอบของห้องทดสอบมากที่สุดให้มีปริมาณมากที่สุด

ในกรณีปรับปรุงตราช่องเก็บไวน์ให้สัมพันธ์กับช่องแข็งประเภทอื่นที่เย็นกว่าได้ดังระบุไว้ใน ตารางที่ 2 จะปรับช่องเก็บไวน์ให้มีปริมาณน้อยที่สุด

ในกรณีช่องเก็บไวน์มีทางเลือกให้ตั้งค่าทึ้งสำหรับเขตอุณหภูมิเหมือนกันและเขตอุณหภูมิ หลากหลาย ให้เลือกตั้งอุณหภูมิเหมือนกันสำหรับการทดสอบ

ทดสอบเครื่องจัดเก็บไวน์และช่องเก็บไวน์ที่มีเครื่องป้องกันการควบแน่นซึ่งเปิดใช้งาน ถาวรในระหว่างการใช้งานปกติพร้อมกับการใช้งานเครื่องทำความร้อน

เปิดเครื่องป้องกันการควบแน่นซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมด้วยมือได้ และในกรณีปรับได้จะตั้งค่า ไว้ที่อัตราการทำความร้อนสูงสุด

ให้เครื่องป้องกันการควบแน่นซึ่งควบคุมโดยอัตโนมัติใช้งานได้ตามปกติ

ช.5 การวัด

ช.5.1 ทั่วไป

เพื่อให้มีอุณหภูมิโดยรอบที่เหมาะสม ปรับอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ ในกรณีมีความจำเป็น ไปยังตำแหน่งซึ่งน่าจะทำให้อุณหภูมิในการจัดเก็บตรงตาม ข้อกำหนดในข้อนี้หลังจากสภาวะการใช้งานคงที่

ช.5.2 สภาวะที่แสดงถึงการเป็นไปตามข้อกำหนด

ทำให้ได้สภาวะต่อไปนี้เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนด

- ยกเว้นในระหว่างการทดสอบความสามารถในการทำให้เย็นหรือแข็ง เค้าเฉลี่ยทั้งหมดของอุณหภูมิ T_{w_i} ในแต่ละชุดวัด ในแต่ละช่องเก็บไวน์ ตลอดระยะเวลาทดสอบจะอยู่ภายใน ± 0.5 K (ดูข้อ ๗.๗ ของ เล่ม ๑)
- ในระหว่างการทดสอบความสามารถในการทำให้เย็นหรือแข็ง เค้าเฉลี่ยทั้งหมดของอุณหภูมิ T_{w_i} ในแต่ละชุดวัด ในแต่ละช่องเก็บไวน์ ตลอดระยะเวลาทดสอบจะอยู่ภายใน ± 1.5 K (ดูข้อ ๗.๗ ของ เล่ม ๑)
- เค้าเฉลี่ยเวลารวมของอุณหภูมิ T_{win} จะอยู่ระหว่าง $+5$ °C และ $+20$ °C เค้าเฉลี่ย T_{win} ของ $T_{w1m}, T_{w2m}, T_{w3m}$ จะเท่ากับหรือต่ำกว่า $+12$ °C (๗.๓.๑ ของ เล่ม ๑)

๗.๖ ข้อมูลที่จะบันทึก

บันทึกข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการทดสอบแต่ละครั้ง (แล้วแต่กรณี):

- อุณหภูมิโดยรอบ
- การตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ ถ้ามี (ในกรณีผู้ใช้ปรับได้) สำหรับอุณหภูมิโดยรอบแต่ละค่า
- ค่าของอุณหภูมิในการจัดเก็บไวน์ T_{win} , และค่าของ T_{w1m}, T_{w2m} และ T_{w3m} สำหรับอุณหภูมิโดยรอบแต่ละค่า
- ค่าเฉลี่ยของชุดสูงสุด ของอุณหภูมิทั้งหมด ที่จัดวัดแต่ละชุด สำหรับอุณหภูมิโดยรอบแต่ละค่า
- ความซึ่นเฉลี่ยของช่องแข็ง ในช่วงเวลาที่กำหนด สำหรับอุณหภูมิโดยรอบแต่ละค่า
- จำนวนขวดมาตรฐานซึ่งบรรจุเข้าไปได้ (ดู ๗.๕.๒ ใน เล่ม ๑)

ภาคผนวก ค

(อ้างอิง)

การทดสอบการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

ค.1 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้ คือ เพื่อตรวจดูเวลาที่ใช้ในการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของสิ่งทดสอบต่าง ๆ ในเครื่องใช้ทำความเย็นที่มีช่องแข็งเก็บสามดาวหรือสี่ดาวนั่งช่องหรือมากกว่า

ค.2 ขั้นตอน

ค.2.1 อุณหภูมิโดยรอบ

อุณหภูมิโดยรอบ คือ 25°C (ดู ก.3.2.3 ของ เล่ม 1)

ค.2.2 การเตรียมเครื่องใช้ทำความเย็น

ติดตั้งเครื่องใช้ทำความเย็นตามภาคผนวก ข ของ เล่ม 1

เตรียมเครื่อง ทำให้เสถียร และบรรจุสิ่งทดสอบและสิ่งทดสอบ M เข้าเครื่อง (เพื่อทดสอบการจัดเก็บ) (ดูข้อ 6)

ค.2.3 การใช้งานเครื่องใช้ทำความเย็น

ตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ และใช้งานเครื่องใช้ทำความเย็นจนกระทั่งช่องแข็งแข็งทั้งหมดมีอุณหภูมิเท่ากับหรือเย็นกว่าอุณหภูมิที่ระบุไว้ในตารางที่ 2

ค.3 ระยะเวลาการทดสอบและการวัด

ปิดการทำงานเครื่องใช้ทำความเย็นเมื่อสภาวะการใช้งานคงที่ สำหรับเครื่องใช้ทำความเย็นที่ขัดฝ้าน้ำแข็งอัตโนมัติจะปิดเครื่องในช่วงที่ส่วนของรอบการควบคุมการขัดฝ้าน้ำแข็งคงที่

บันทึกเวลาเมื่อสิ่งทดสอบ M ก้อนแรกในช่องแข็งเก็บสามดาวหรือสี่ดาวใดๆ มีอุณหภูมิ -18°C และเวลาที่สิ่งทดสอบ M ก้อนแรกในช่องแข็งได้ฯ มีอุณหภูมิ -9°C ก้อนเป็นก้อนแรก

หมายเหตุ สิ่งทดสอบ M ก้อนแรกที่มีอุณหภูมิ -18°C อาจไม่ใช้สิ่งทดสอบแรกที่มีอุณหภูมิ -9°C

ค.4 เวลาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ

ผลต่างของเวลาสองครั้งที่บันทึกได้ในข้อ ค.3

ค.5 ข้อมูลที่จะบันทึก

บันทึกข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการทดสอบแต่ละครั้ง (แล้วแต่กรณี):

- ก) อุณหภูมิโดยรอบ
- ข) เวลาในการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจาก -18°C ถึง -9°C

ภาคผนวก ง

(อ้างอิง)

การทดสอบการควบแน่นของไอน้ำ

๑.๑ วัตถุประสงค์

จุดประสงค์ของการทดสอบนี้ คือเพื่อกำหนดขอบเขตของการควบแน่นของน้ำบนพื้นผิวภายนอกของเครื่องใช้ทำความเย็นภายใต้สภาวะโดยรอบที่ระบุ

๑.๒ ขั้นตอน

๑.๒.๑ อุณหภูมิโดยรอบ

อุณหภูมิโดยรอบ คือ

+25 °C สำหรับเครื่องใช้ทำความเย็นระดับ SN และ N

+32 °C สำหรับเครื่องใช้ทำความเย็นระดับ ST และ T

๑.๒.๒ ความชื้นสัมพัทธ์

ความชื้นจะเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเวลาของอุณหภูมิจุดน้ำค้าง คือ

+19 °C ± 0,5 K สำหรับเครื่องใช้ทำความเย็นระดับ SN และ N

+27 °C ± 0,5 K สำหรับเครื่องใช้ทำความเย็นระดับ ST และ T

ความผันแปรมาตรฐานสองเท่าของค่าอุณหภูมิจุดน้ำค้างในระหว่างการทดสอบจะน้อยกว่า 0.5 K

คุณภาพเปลี่ยนค่าที่เกี่ยวข้องระหว่างอุณหภูมิจุดน้ำค้าง ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิกระเพาะ เป้าหมายในตารางที่ ๑.๑

ตารางที่ ๑.๑ - การแปลงค่าความชื้น

อุณหภูมิโดยรอบ	อุณหภูมิจุดน้ำค้าง	ความชื้นสัมพัทธ์	อุณหภูมิกระเพาะเป้าหมาย
32 °C	27 °C	75 %	28.3 °C
25 °C	19 °C	69.3 %	21.3 °C

๑.๒.๓ การเตรียมเครื่องใช้ทำความเย็น

ติดตั้งเครื่องใช้ทำความเย็นตามภาคผนวก ๖ ของ เล่ม ๑

กำหนดอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยของช่องแข็งที่ระบุไว้ในภาคผนวก ๖ ของ เล่ม ๑ และ

ตลอดการทดสอบอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยของช่องแข็งอยู่ที่หรือต่ำกว่าอุณหภูมิที่ต้องการสำหรับการทดสอบพลังงานในตารางที่ 1 ในเล่ม 3

4.2.4 การใช้งานเครื่องใช้ทำความเย็น

ในการนี้มีเครื่องป้องกันการควบแน่นซึ่งผู้ใช้สามารถเปิดและปิดได้ ให้ปิดเครื่อง ทั้งนี้ในกรณีน้ำไหลบนพื้นผิวภายนอกของเครื่องใช้ทำความเย็นให้ทำการทดสอบซ้ำโดยเปิดเครื่องป้องกันการควบแน่น และในการนี้ปรับได้ให้ตั้งค่าความร้อนสูงสุด ให้เครื่องป้องกันการควบแน่นซึ่งควบคุมโดยอัตโนมัติใช้งานได้ตามปกติ

ผู้ที่ร้องขอให้ทำการทดสอบหรือเจ้าหน้าที่สามารถตั้งค่าควบคุมหรือปรับเครื่องป้องกันการควบแน่นสำหรับเครื่องใช้ทำความเย็นที่มีการควบคุมเครื่องป้องกันการควบแน่นโดยอัตโนมัติบางส่วนได้ตามต้องการ

4.2.5 ระยะเวลาทดสอบ

หลังจากสภาวะการใช้งานคงที่ ใช้ผ้าสะอาดเช็ดพื้นผิวภายนอกทั้งหมดของเครื่องใช้ทำความเย็นให้แห้ง และทดสอบต่อเนื่องเป็นเวลา 24 h เลือกระยะเวลาสังเกตการณ์ในช่วงที่น่าจะเกิดการควบแน่นได้มากที่สุด


4.3 การสังเกตการณ์

ในระหว่างระยะเวลาทดสอบ บริเวณพื้นผิวภายนอกจะมีหมอก หยดน้ำ หรือน้ำไหล โดยจะสรุปย่อ ๆ และมีรหัสเป็นตัวอักษร “A” “B” และ “C” ตามลำดับ ดูรูปที่ 4.1


4.4 ข้อมูลที่จะบันทึก

บันทึกข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการทดสอบแต่ละครั้ง (แล้วแต่กรณี):

- ก) ทำภาพร่างรหัสแสดงให้เห็นบริเวณที่น้ำไหลในระหว่างการทดสอบบนพื้นผิวภายนอกทั้งหมด อาจใช้รหัส C ดังแสดงให้เห็นในรูปที่ 4.1 เพื่อบ่งชี้เรื่องนี้ อาจรวมถึงรหัส A และ B ด้วย
- ข) ระยะเวลาทดสอบที่เลือก
- ค) ระยะเวลาที่ใช้ในการสังเกตการณ์
- ง) สิ่งใดที่ปรับด้วยมือสำหรับเครื่องป้องกันการควบแน่นเปิดหรือปิดหรือปรับตาม 4.2.4
- จ) มีอุปกรณ์ควบคุมเครื่องป้องกันการควบแน่นกึ่งอัตโนมัติหรือไม่ ตั้งค่าอย่างไร และทำงานอย่างไร
- ฉ) มีอุปกรณ์ควบคุมเครื่องป้องกันการควบแน่นอัตโนมัติหรือไม่ และทำงานอย่างไร



A



B



C

คำสำคัญ

A หมอก

B หยดน้ำ

C น้ำหลา

รูปที่ ๙.๑ รหัสการความแน่น

แบบเรนอช้อคิตเห็น

ส่วนราชการ/บริษัท : ที่ วันที่

เรื่อง ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ทำความสะอาดเย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะและวิธีทดสอบ : ลําดับ ๒ ข้อกำหนดวิธีทดสอบด้านสมรรถนะ มาตรฐานเลขที่ มอก. ๔๕๕-๒๕๕๙

- เห็นชอบตามร่างทุกประการ
 - เห็นชอบตามร่างเป็นส่วนใหญ่ หากแต่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ หรือดังบันทึกที่แนบมาพร้อมนี้
 - ไม่ให้ความเห็นชอบ เพราะเหตุผลดังนี้ หรือดังบันทึกที่แนบมาพร้อมนี้
 - ไม่ออกความเห็น เพราะเหตุผลดังนี้ หรือดังบันทึกที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....
(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย.....

- หมายเหตุ

 ๑. โปรดเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน ○ หน้าข้อความที่ต้องการ
 ๒. โปรดส่งคืนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ภายใน ๖๐ วัน
 ๓. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐานนี้ โปรดติดต่อนายสุกโนซค หฤหรรษพงศ์ กองกำหนดมาตรฐาน กลุ่มที่ ๕
โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๒-๓๔๔๗
โทรสาร ๐-๒๒๐๒-๓๔๔๑
e-mail : give you@hotmail.com